



AFSTÖÐUMYND, MKV. 1:500

ÍÞRÓTTAÐÚS
STRANDGATA 53 - HAFNARFIRÐI
MHL 01 OG 02
Landnr. 122424
Staðgr. 84000530

BYGGINGALÝSING:

Útveggir:
 Útveggir eru staðsteyptir upp á hefðbundinn hátt og einangraðir og múrhúðaðir að innanverðu. Að utanverðu eru veggir steindir með skeljasandsáferð.
Þak:
 Þak er með steinsteyptubítum, þakásur úr timbr, borðaklætt og með þakpappa og bárujárni.
Gluggar:
 Gluggar eru úr timbr með tvöföldu einangrunarglerf. U-gildi samkvæmt byggingareglugerð þess tíma.

Upprunalegur höfundur: Gísli Halldórsson
 Byggingarár 1960

Brunavarnir:

Brunasamstæður - brunahólfun
 Byggingin er ein brunasamstæða, u.þ.b. 3120 m² en skiptist í nokkur brunahólf.

Brunahólfun

Almennt:
 Stíghús ásamt forsal og salernum er eitt brunahólf. Hurðir í brunahólfun mega vera á hurðasegjum sem stæpa þeim við boð frá brunaviðvörðunarkerfi.
Kjallari:
 Hill og geymsla er sér brunahólf. Lofttræsirympi er sér brunahólf. Geymsla er sér brunahólf. Þreksalur ásamt herbergjum er eitt brunahólf. Tæknirympi rafmagns er sér brunahólf.
Fyrsta hæð:
 Íþróttasalur og áhaldageymslur eru eitt brunahólf. Búningsherbergi, starfsmannaherbergi og gangur er eitt brunahólf. Æflingasalur og herbergi eru eitt brunahólf. Skrifstofa er eitt brunahólf.
Önnur hæð:
 Samkomusalur og eldhús ásamt skrifstofu eru eitt brunahólf.

Burðarvirki

Brunamótstaða aðalburðarvirka er talin vera a.m.k. R90. Brunamótstaða burðarvirkis þaks er talin vera a.m.k. R60. Brunamótstaða burðarvirkis stiga er a.m.k. A-R30. Hæðaskil eru talin vera a.m.k. RE160.

Klæðning

Innanhúsklæðningar verða almennt í flokki 1 og gólfefni í flokki G. Í íþróttasal eru veggklæðningar lakkaðar með eldvarnarþakki þannig að veggir uppfylla flokk 1. Klæðningar í flokki 2 verða settar í flokk 1 samhlöða eðlilegu viðhaldi. Utanhúsklæðningar eru í flokki 1. Þakklæðningar eru a.m.k. í flokki B(roof.). (t2).

Flóttaleiðir

Hvergi er lengra en 25 m í útgang eða annað brunahólf. Frá hverju stóru brunahólfu eru almennt a.m.k. tvær óháðar flóttaleiðir.

Kjallari:

Frá tæknirympum eru tvær óháðar flóttaleiðir. Frá geymslu í kjallara eru tvær flóttaleiðir. Frá þreksal eru tvær flóttaleiðir.

Fyrsta hæð:

Frá íþróttasal eru þrjár flóttaleiðir. Frá gangi við búningsherbergi eru tvær óháðar flóttaleiðir. Frá æflingasal er önnur flóttaleiðin um björgunarop (BO). Frá áhorfendapóllum eru a.m.k. þrjár meginflóttaleiðir. Hurðir frá íþróttasal skulu búnar neyðaropnunarúnaði (panik). Hurðir frá öðrum sölum skulu búnar neyðarhúnum eða "push pad".

Önnur hæð:

Flóttaleiðir frá samkomusal á annari hæð er um forsal og þaðan út en einnig um svalir og niður neyðarstíga á suðurgalli hússins.

Brunaviðvörðunarkerfi

Viðurkennt rásatengt brunaviðvörðunarkerfi er í öllu húsinu skv. reglum Brunamálastofnunar. Kerfið er lengt viðurkenndri vaktistöð. Stjórnstöð ásamt yfirlitsmynd er í anddyri hússins.

Lofttræsikerfi

Við brunaboð frá brunaviðvörðunarkerfi hússins skulu blásarar stoppa. Ekki er talin þörf fyrir brunalokur í lofttræsikerfinu á milli íþróttasalur og búningsaðstöðu þar sem stokkar eru aðgreindir.

Reyklosun

Reyklosun frá íþróttasal verður um glugga og hurðir. Sama á við um önnur rými.

Slöngukefli og slökkvitæki

Slöngukefli hafa verið sett upp í íþróttasal og stíghús (báðar hæðir) þannig að brunaslöngur nái út í öll horn. Slökkvitæki skulu m.a. staðsett við brunastöngur en auk þess vera á búningsherbergjagangi, eldhúsi, áhaldarympum, sölum og tæknirympum. Hámarks fjarlægð í næsta slökkvitæki má hvergi vera meira en 25 m. Slökkvitækin skulu sett upp af viðurkenndum aðila.

Út- og neyðarlýsing

Út- og neyðarlýsing verður sett upp í öllu húsinu skv. byggingareglugerð. Reikna skal með a.m.k. 1 lux á flóttaleiðum en 0,5 lux í stærri rýmum (>60 m²) svo sem í íþróttasal og sölum. Neyðarlýsing verður í tæknirympum. Neyðarlýsing þarf að vera utanhúss á svölum og við neyðarstíga.

Eftirlit og viðhald brunavarnakerfa

Þjónustusamningur er um eftirlit og viðhald á brunavarnakerfum hússins (brunaviðvörðunarkerfi, handvirkum slökkvibúnaði og út- og neyðarlýsingu). Gerðar hafa verið reglur um brunavarnir vegna tækiræsisKemmtana.

Sjá nánar um brunavarnir í skýrslu VSI nr. 00-137-bh03.

Sambýki þann
 20 JAN 2010
 Þessi gæðing er í Hafnarfirði
 Gísli Halldórsson

Gísli Halldórsson

BREYTINGAR

VERKHEITI

STRANDGATA 53
HAFNARFIRÐI
ÍÞRÓTTAÐÚS

VERK

AFSTÖÐUMYND

MÁL

1:500

HAFNAD

bj.snæ.

YFIRFARIÐ

0919

DAGS

16.12.2009

TEKNAÐ

bj.snæ.

VERKNGMÉR

0919

TEKNINGANGMÉR

1.01

Yfirfarið af brunavarnarvæðingunni

VSI 18.12.2009

bj.snæ.

ARKITEKT

FACRABERGI 14

221 HAFNARFIRÐI - ÍSLAND

SÍMI: 5553266 - GSM: 8961436

bjarni@bjarni.is

BJARNI SNÆBJÖRNSSON FAI 0207534989

SAVD.

Signature