


- umsókn þessi á við óskyggðan hluta af Hjallahrauni 13

Afstöðumynd 1:500



Grunnmynd 1:100

Hjallahraun 13- veitingastaður LEMON

Landnúmer: 120876
matshlutánúmer: 01- 0101
Fastanúmer: 207-5716
Staðgreinir: 1400-1-37600130
Birt flatarmál rýmis: 235,9

Sótt er um leyfi vegna starfsemi veitingastaðar með léttar samlokur og safa (LEMON) að Hjallahrauni 13 jarðhæð. Áður var veitingastaðurinn Hrói Höttur í rýminu.

Veitingastaðurinn er í flokki II skv. 14 grein og flokki A skv. 15 grein reglugerðar nr 585/2007.

Opnunartími er áætlaður frá 11:00 - 23:00.
Fjöldi veitingahúsagesta er mest 60 manns.

Húsið er steinsteypt, einangrað að innan með plasti og múrhúðað. Þak einnar hæðar hússins er með einhalla timburþaki klætt þakjární. Þak tveggja hæða hússins er uppstólað þak á hefðbundinn hátt klætt bakiární.

Brunahólfun: Rýmið er eitt brunahólf. Brunahólfun skv. teikningum og breytist ekki frá áður samþykkjum teikningum.
Flóttaleiðir: Flóttaleiðir skv. teikningu eru tvær . Ein um aðaldyr út úr veitingasal og önnur í gegnum VIP sal inn af veitingasal og út um starfsmannahurð. Þar að auki eru dyr út frá lagerrými og frá

skrifstofu en ekki sérmerktar sem neyðarútgangur.

Út- og neyðarlýsing: Út-ljós og neyðarlýsing skv. ÍST EN 1838, ÍST EN 50172.

Brunaviðvörunarkerfi: Viðurkennt brunaviðvörunarkerfi tengt vaktstöð er í rýminu. Þessi teknilegur hópur ákum viðurkennt vaktstöðu íslenskum landi.

Handslokkvibúnaður: Handslokkvitæki skv. IST EN 3. þau skulu að lágmarki vera:
* Eitt 6L léttvatnstæki með slökkvigelu a.m.k. 21A og 144B í eldhúsi, við afgreiðsluborð og við aðalinnang - samtals 3 tæki.

Burðaryirkj: Brunamótstaða burðaryirkja er óbreytt

Búroarvirki: Brunavarmistaða búroarvirkja er óþreytt.
Viðhald brunavarna: Gerður verður þjónustusamningur um eftirlit og viðhald á brunaviðvörunarkerfi, neyðarlýsingu og handslökkvitækjum.
Klæðning innanhúss: öll klæðning innanhúss er í flokki 1.

Salerni: salerni gesta eru tvö, annað með góðu aðgengi fyrir hreyfihamlaði starfsmenn ásamt læstum skápur, skiptiklefa, kaffiaðstöðu eins og reglugjá. **Rægsting:** ræstiklefi fyrir veitingasal er staðsettur við veitingasal. Ræstiklefi eldhúsi. **Læftarmat:** Jokut að nými eru læftarmat.

*Flest allur aðbúnaður er til staðar í rýminu þar sem áður var rekið veitingahús undir öðru nafni í sama rými. Stærsta breytingin mun vera að nú er minni veitingasalur í rými sem áður var hluti af eldhúsi. Annars eru minni breytingar eins og tilfærsla á vöskum og álíka.

*Borðbúnaður gesta er einnota þar sem um samlokur og ferska safa er að ræða á staðnum.
*Gert er ráð fyrir því að allur óhreinn þvottur sé tekinn út úr húsi og þveginn þar.

*Gólf eru steingólf og veggmáling er innimálning

*Loft eru opin að mestu leyti nema þar sem einsta

AMERICAN JOURNAL OF CLIMATE CHANGE 14 (6) 1467-1478

þær teikningar auk samþykktar teikninga frá árinu 2001 teiknað af Erlendi A Hjálmasyni.

Hjallahraun 13 -
Lemon veitingastaður

Ståss Arkitektar

Helga Guðrún Vilmundardóttir kt: 080379-4719
Árný Þórarinsdóttir kt: 290179-5489

Sambykkt þann 1
21 MAY 2015 *SA*
ingafullrúnn í Hafnarfirði
Sigurður Stelnar Jónsson

mælikvarði 1:500, 1:100
teikningar Afstöðumynd, Grunnmynd
teikninga númer 01901

dagsetning
13.05.2015