



Sé óhjákvæmilegt að skeyta járn
viðar en sýnt er á teikn, skal
gera verkfræðingi aðvart.

Bitar steypast
með plötu. 12 ág. 1970
Rannar skjeringar
Sjá blað 3

Fiskverkunarhús Hreyfa 1/4 Óseyrarbraut 9-11, Hafn. Stækkun	Ólafur Eliasson byggingaverkfr. MVFI Háaleitisbr 52 sími 36804
Bitar B-1, B-2, B-3.	Reikn. '0E Dags. 28.7.70 Mku 1-10 Teikn. '0E Blað 3af