



HELSTU TÁKN:

- | | | | |
|------|----------------------------------|-----|---------------------------|
| EI60 | Brunamótstaða | ☐ | Reykklaga |
| -C | Sjálfrökandi hurð | ☒ | Gaf í gólf |
| -S | Reykigilt hurð | ☒ | Gaf í loft |
| ☐ | Stjórnséð brunavíðvörðunarkerfis | gn. | Göfnuúrfall |
| BO | Björgunareyri | lr. | Loftkræsing |
| →BO | Fellistigi við björgunareyri | nf. | Núðrfall |
| → | Merktur útgangur | ROB | Rafdrifinn opnunarsúnaður |
| → | Fliðastöð | | |
| ☐ | Reykaskjarnari | | |
| ☐ | Neyðsýsling | | |
| ☐ | Brunaslanga | | |
| ☐ | Handsökkitæki | | |
| ☐ | Tvívratengi úðakerfis | | |
| ☐ | Stigleiðsla | | |
| ☐ | Hleðslustöð | | |

Verkefni: Hringhamar 35 og 37

Verkefningin 1:50
 Teikning: (35) Útlit Suður
 Verkkaupi: Dverghamar ehf.
 Arkitekt: Orri Árnason kt. 080864-5749
 Hönnunarstjóri: Orri Árnason kt. 080864-5749
 Teiknað af: óá
 Yfirfarð af: óá
 Daga: 28.09.2022
 Kvarði: 1:50
 Stærð: A1
 Fjöldi teikn.: 18