HÚSSTJÓRNARHERB.

Útloftun upp úr þaki

LOFTRÆSIHERBERGI

Útloftunarhöfur sjá teikn.nr. 1032–V–04

ST1.1 GN2 ST2.3 ST3.1

Slöngukranar

LP á neysluvatnsleiðslum og blæðing á heitu neysluvatni í frárennsli. Sjá teikn.nr. 1032–V–04 og nr. 1032–V–37

ST3.3 ST3.2 ST2.2

ÞAKGLUGGI

ST3.4

ST3.5 ST2.4

Skýringar

Sjá skýringar fyrir frárennslislagnir á teikningu nr. 1032–V–101.
Sjá skýringar fyrir neysluvatnslagnir á teikningu nr. 1032–V–102.
Sjá skýringar og tákn á teikningu nr. 1032–V–01.
Sjá dæmigerðar sérmyndir á teikningu nr. 1032–V–03, og nr. 1032–V–04.

1 0 1 2 3 4 5 m

07 FEB. 1994

NR FJÖLDI BREYTINGAR DAGS SAMÞ

MIÐBÆR HAFNARFJARÐAR

FJARÐARGATA 13–15

ALMENNA VERKFRÆÐISTOFAN HF

FELLSMÚLA 26 – 108 REYKJAVÍK
SÍMI (91) 678100 FAX (91) 680284

HEITI

HREINLÆTISLAGNIR
3.HÆÐ VERSLANIR
GRUNNMYND, HL. 1–4

MÁL			
1:100	/	/	/

HANNAÐ	TEIKNAÐ	YFIRFARIÐ	SAMÞ.
RHauks	RHauks	ÞA	S.J.

DAGS 17/11 1993

TEIKNING NR.	BREYTING NR.
1032–V–44	