TAFLA B

FRÁ AÐALTÖFLU
4x25 NYA

P 80 A — OPEN — ON

P 100/63 A

P 63/0.03 A — 1 — ON

B1.1	10 A	P 16	3x1.5	ANDDYRI, VIÐTALSHERB, BÚÐ, 1. HÆÐ
B1.2	10 A	P 16	3x1.5	TENGIGANGUR 1 HÆÐ
B1.3	10 A	P 16	3x1.5	TENGIGANGUR 1 HÆÐ
B1.4	10 A	P 16	3x1.5	SAFNAÐARSALUR 1. HÆÐ ROFATAFLA
B1.5	10 A	P 16	3x1.5	SAFNAÐARSALUR 1. HÆÐ ROFATAFLA
B1.6	10 A	P 16	3x1.5	SAFNAÐARSALUR 1 HÆÐ ROFATAFLA
B1.7	10 A	P 16	3x1.5	NEYÐARLÝSING
B1.8	10 A	P 16	3x1.5	FUNDARHERB, VINNUHERB, GANGUR, 2 HÆÐ
B1.9	10 A	P 16	3x1.5	ELDHÚS 1. HÆÐ
		P 16	3x1.5	ROFASTÝRING Í TENGIGANGI (2 a,b)
		P 16	3x1.5	ROFASTÝRING Í TENGIGANGI (2 a,b)

P 63/0.03 A — 2 — ON

B2.1	10 A	P 16	3x1.5		VIÐTALSHERB, BÚÐ 1 HÆÐ
B2.2	10 A	P 16	3x1.5		TENGIGANGUR 1. HÆÐ
B2.3	10 A	P 16	3x1.5		FATAHERB. ANDDYRI, 1 HÆÐ
B2.4	10 A	P 16	3x1.5		SAFNAÐARSALUR 1. HÆÐ
B2.5	10 A	P 16	3x1.5		FUNDARHERB., VINNUHERB., GANGUR 1 HÆÐ
B2.6	10 A	P 16	3x1.5		KÆLISKÁPUR Í ELDHÚSI 1 HÆÐ
B2.7	10 A	P 16	3x1.5		BORÐTENGLAR Í ELDHÚSI 1 HÆÐ
B2.8	10 A	P 16	3x1.5		BORÐTENGLAR Í ELDHÚSI 1 HÆÐ
B2.9	10 A	P 16	3x1.5		BORÐTENGLAR Í ELDHÚSI 1. HÆÐ
B2.10	16 A	P 16	3x2.5	16 A	UPPÞVOTTAVÉL 1 HÆÐ
B2.11	16 A	P 16	3x2.5	16 A	KAFFIVÉL 1. HÆÐ
B2.12	20 A	P 25	5x4	20 A	ELDAVÉL OG OFN 1 HÆÐ

P 100A/63A — 3 — P 63/0.03 A — ON

				TENGIST LJÓSNEMARÁS Í TÖFLU A
				TENGIST ÚTILJÓSARÁS Í TÖFLU A
B3.1	10 A	P 16	3x1.5	ÚTILJÓS FORGARÐI
B3.2	16 A	P 20	5x1.5	KLUKKUR Í HLIÐI
B3.3	10 A	P 16	3x1.5	HITI Í NIÐURFÖLLUM OG RENNUM
B3.4	10 A	P 16	2x1.5	ROFASTÝRING Í ANDDYRI KIRKJU
		P 20	3x1.5	ROFASTÝRING Í ANDDYRI ÍBÚÐAR (2)
		P 16	2x1.5	HITANEMI



SJÁ TEIKN. 5099G203

VERKFRÆÐISTOFA JÓHANNS INDRIÐASONAR HF FRV
CONSULTING ENGINEERS
SÍÐUMÚLI 1 108 REYKJAVÍK SÍMI (TEL) 91-- 687319 FAX 686687

KAPELLA Á JÓFRÍÐARSTÖÐUM, HAFNARFIRÐI

H ÓJS	RAFLÖGN LÁGSPENNUKERFI	21 05 1992	BLAÐ –
T DE	EINLÍNUMYND TAFLA B	10 06 1993	
S			
DAGS nóv 1991	MKV –	5099G202-	