Samþykkt þann
07. DES. 2022
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði
Sólveig Þorvaldsdóttir

UPPRUNALEGURHÖFUNDUR-BATTERÍIÐEHF

SKÝRINGARTEXTI:

SP	Spíssstútur
BO	Brunaboð
GN	Golf niðurfall
þN	Þakniðurfall
LR	Loftræsting
U	Neyðarútgangur
0101	Rýmis númer
K:22.50	Gólfhiti
BS	Brunaslanga
Brunatákn	Sjá teikningu (99)-SAM-A03-001

Allt gler sem nær niður að gólfi skal vera öryggisgler og vaxhyggning (Hert og/eða samlímt) aðlögð aðstæðum.

Framhald

SHS
3 0. nóv. 2022

Böðvar Tómasson
Yfirbrú af brunahönnuði
27.01.2023

06	22.11.2022	GK	Hjartsmála. Brunahönnun
05	18.01.2019	HS	Hurð skipt út
04	02.06.2010	AE	Aðgengi hækkaðgerð
03	13.02.2007	ÞM	Mjór loftræsingar í 1 gólfum
02	28.12.2006	ÞM	Stigahús við burðarvegg breytt
00	30.10.2006	SL	Hönnunarstig

Úg. Dags. Teikn. Breyting Samþ. af Dags. verkkaupa

Fasteignafélag Hafnarfjarðar

SUNDMIÐSTÖÐ Á VÖLLUM

ÁSVELLIR 2 — **0617**
Landnúmer: 172860
Stg. 0440-0020, Mhl. 01

AÐALUPPDRÁTTUR

GRUNNMYND 1, HÆÐ
-

MKV.: 1:100
TEIKNAÐ: SL
ÚTGÁFA DAGS: 26.04.2007
STOFN. DAGS: 11.01.2019

(99)-SAM-A03-002
ÚTGÁFA 05

BATTERÍIÐ ARKITEKTAR
Jörð Ólafur Ólafsson FAÍ kt. 090566-4069
Sigurður Einarsson FAÍ kt. 140457-2789
Sigurður Hansarson FAÍ kt. 030446-3599
kt: 521291-1259
Trönuhrauni 1
220 Hafnarfirði
S: 54 54 700 F: 54 54 701
Netfang: batteri@arkitekt.is
Heimasíða: www.arkitekt.is

©BATTERÍIÐ EHF
ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR ÁN LEYFIS ÓHEIMILD OG HÁÐ SKAÐABÓTASKYLDU LEYFI HÖFUNDA

Framhald

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum. Ósamræmi í teikningum og verkaeinði skal tilkynna arkitektum strax.

V:\Verk\2006\0617, Sundmiðstöð á Völlum\11. Teiknilgrar\10. Vinnuteikningar\Constructs\07-03 Arkitekt\Hæð0617-G-01.dwg

2.áfangi