Samþykkt þann
28. APR. 2022
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði

Skýringar:

LR	Vélræn Loftræsting	R	Brunamótstaða
GN	Gólfniðurfall	E	Óbrennandi
ÞNF	Þakniðurfall	I	Einangrun
ÞGL	Þakgluggi	C	Sjálflokandi
EV	Eldhúsvaskur	S	Reykþétt
HL	Handlaug	90	Dæmi um tíma í min.
RV	Ræstivaskur	HSL	Handslökkvitæki
BV	Borðbúnaðarvaskur	BO	Björgunarop
TAV	Tæklavaskur	UY	Neyðarútgangur
SV	Skolvaskur	BS	Brunaslanga
HKO	Handklæðaofn	UY	Útloftun yfirþrýstings
		RL	Reyklosun
		RI	Reykskynjari

Kóti:

GK	Gólfkóti
L	Landkóti
G	Gangstétt

Frágengið gólf

Kóti frágengið gólf

Lóðamörk

Byggingarreitur

Stigleiðsla

Tvíburatengi

Stýrnstöð brunaviðvörunarkerfis

Öruggt svæði hreyfihamlaðra

Berandi byggingarhlutar

Léttir byggingarhlutar

Gat í gólfi

TEIKNING HESSI ER EIGN UNDRA EHF. HANA MÁ EKKI AFRITA MÉÐ NEINUM HÆTTI ÁN SKRIFLEGS LEYFIS HÖFUNDAR. ÖLL MÁL SKAL STAÐFESTA Á BYGGINGARSTAÐ VIÐ UPPHAF FRAMKVÆMDAR

			G
			F
			E
			D
			C
Uppfærð teikning	FM	08/04/22	B
Uppfærð teikning	FM	27/05/21	A
Breyting:	Ábm.:	Dags.:	Br.:

Hringhamar 7

2. hæð

MANNVIT ML
kt. 530572-0169
Sjálfvirkur stafrænn

Verk nr.:	
Dags.:	01.03.21
Mkv.:	1:100

Verkhlutz:
AÐALUPPDRÁTTUR

Fernando de Mendonça
kt. 100180-2439
Aðalhönnuður

Fernando de Mendonça
kt. 100180-2439
Hönnunarstjóri

UNDRA

Undra ehf
kt. 530220-0620
Hverfisgata 105
101 Reykjavík
Iceland
www.undra.is
info@undra.is

Hans Heðar Tryggvason arkitekt kt. 050475-5579
Fernando de Mendonça arkitekt kt. 100180-2439

Teikning

H7-A-F- G2-02 -B

bygg.hluti fagsvið hönn.stig teikning hæð teikninga númer breyting

GRUNNMYND 2.HÆÐ 1:100