Þakniðurfall tengist í grjótpúkk
Á lögn skal vera sandfang
Sjá sérteikningu

Þakniðurfall tengist í grjótpúkk
Á lögn skal vera sandfang
Sjá sérteikningu

Þakniðurfall tengist í grjótpúkk
Á lögn skal vera sandfang
Sjá sérteikningu

Þakniðurfall tengist í grjótpúkk
Á lögn skal vera sandfang
Sjá sérteikningu

ÞN

heitt vatn
kalt vatn

5 BÍLASTÆÐI

LR

LOFTPRESSUKLEFI
8,5 m²
0103
EI60

MILLILOFT
YFIR
LOFTPR.KLEFA
0104

kalt v.
raf-
sími

hitaveita

LR
Bk:3,80m

GNF

INNTAKSKL
EI60

BO
52X110

VERKSTÆÐI
28,0 m²

EI60

PEH50 ídráttarrör fyrir
frárennsli hitaveitu

PVC100 20mm/m

Gólfkóti settur GK: 4,30m
Gólfkóti endurskoðist á staðnum

EICS30

EICS30

ANDDYRI
26,1m²

EICS30
ÚT

BS 30 M

0101

VINNUSALUR
574,0 m²

STIGI
6,6 m²

0102

EI60

SNYRTING

HL
GNF
Bk:3,80m

Stofn 1 upp á efri hæð
PVC100 einangrað

VS
Bk:3,80m

BÚNINGS
AÐSTAÐA

Bk:3,80m
SB

BO
52X110

GN/SF
Bk:3,80m

PVC100
20mm/m

ÞN

St100 10mm/m

SORP

BR 600mm
Bk:3,48m

PEH50 ídráttarrör fyrir frárennsli hitaveitu tengist
í steinsteypta frárennislislögn

St150 20mm/m

Kvarði

GRUNNMYND 1. HÆÐ

Frárennslislögn tengist lögn í Óseyrarbraut
Öll vinna og tengingar skal gera í samráði
og háð samþykki Hafnarfjarðarbæjar

16.03.2005

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
13 MAI 2005

2005.03.15 FRÁRENNSLI HITAVEITUPAKKHÚSS OG FÆÐISKÓLPLÖGN SVEINS

ÓSEYRARBRAUT 8
SKÓLPLAGNIR
SKÓLPLAGNIR, GRUNNMYND I HÆÐ L-I

HANNAÐ : . SF TEIKNAÐ : . SK DAGS : . 2005.03.15 MKV : . 1:50 VERK : . X

TEIKNISTOFA SVEINN KARLSSON TÆKNIFRÆÐINGUR FTFÍ
HRAUNBRÚN 42 220 HAFNARFJÖRÐUR
S.896 4005 NETF. SVEINK@ISLANDIA.IS KT.131247-2069

2005.03.15