
k10c/c250 l=2000
k10c/c200
k10c/c250
k10c/c150
k10c/c200
k10c/c250
k10c/c250 l=1000
k10c/c250
k10c/c200
k10c/c250
k10c/c250 l=2