FRYSTIR

EI60 EI-CS30

LR

FRAMREIÐSLA

LÚGA

LÚGA

SMUROLÍUR

SMURSTÖÐ

HL

LR

KAFFISTOFA

Frárennsli frá handlaug og vaski leitt í Ø40mm PP rör utan á vegg. Frárennsli tengist inná Ø50mm stálrör í gegnum brunavegg og leiðist inn á gólflögn. Steypa skal með rör gegnum vegg.

EV

Ø50 OFAN GÓLFS

22,80

LOK Ø150 TIL HREINSUNAR Á STOFNLÖGN PVCØ150

LOFTRÁS □32 UPP ÚR ÞAKI

LR

VS

22,75

Ø100 28 ‰

22,80

SB+GN

GEYMSLA

22,71

RV+GN

HL+GN

PVC Ø100 28 ‰

PVC Ø150 28 ‰

LR

BIÐ

GN ÓTENGT

GN

22,80

SB+GN

LOFTRÁS Ø32 UPP ÚR ÞAKI

GEYMSLA

PVCØ100 30 ‰

LR

HL+GN

VS

HL+GN

Ø100 30 ‰

22,62

HL+GN

22,80

Ø100 75 ‰

SKRIFSTOFA

VÖRULAGER

Handlaug og salerni fjarlægt. Lögnum lokað í golfi með lokum.

22,80

LR

HL+GN

VS

VS

22,62

Ø100 220 ‰

GN ÓTENGT

LR

KAFFISTOFA

Ø100 130 ‰

HL+GN

22,59

RV+GN

PVC Ø150 28 ‰

Frárennsli frá kókvél tengist inn á núverandi stút sem er til staðar fyrir handlaug

FRÁRENNSLISLÖGN TIL STAÐAR LEGA ÓLJÓS

22,80

Ø50 OFAN GÓLFS

22,80

EV

RV

22,57

KÆLIR

22,56 ÁÆTLAÐUR KÓTI NÚVERANDI LAGNAR Í TENGIPUNKTI

NÚVERANDI LAGNIR

GÓLFKÓTI 23,10
ÓBR.EYTT FRÁ NÚVERANDI GÓLFKÓTA

AFGREIÐSLA

SJOPPA

°T

VATN INN

GN

LR

°T

SJÁLFSSALI

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
25 FEB. 1999
Sigurbjartur Halldórsson

Nýjar frárennslislagnir 1999
Núverandi frárennsli

Unnið eftir teikningu frá Verkfræðistofu Stefáns Guðbergssonar gerðri 24.01.95 og uppfærð eftir framkvæmdir 02.11.95.
Efni í frárennslislögnum sé Ø150 í stofnlögnum en PVC Ø100 í hliðarlögnum. Lagnir ofan gólfplötu séu úr PP Ø50 eða PP Ø40 í samræmi við teikningu.

ÚTG.	BREYTING	DAGS.	NAFN

	DAGSETNING	NAFN
HANNAÐ	08.02.99	HJ.S.
TEIKNAÐ	08.02.99	HJ.S.
YFIRFARIÐ		
SAMÞ.	KT 190746-4539	

OLÍUFÉLAGIÐ H/F - HAFNARFIRÐI

BENSÍNSTÖÐ REYKJAVÍKURVEGI 54
ENDURBÆTUR OG BREYTINGAR 1999
FRÁRENNSLI INNANHÚSS

Línuhönnun hf.
verkfræðistofa
SÍMI 568 0180 FAX 568 0681

TEIKNINÚMER 0HR-01
OHR-01-FRA

MÆLIKVARÐI 1:50

A2