Samþykkt þann
0 9 NOV 2018
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurður Steinar Jónsyni

FP 01
FP 02
FP 03
FP 04
FP 05
FP 07
FP 08
FP 09
NF 01
NF 02
NF 03
NF 04
BF ø 600 24,65
BR ø 600 23,95
BR ø 600 21,80
BR ø 600 21,90
BR ø 600 24,40
EV 24,70
EV 24,30
EV 24,10
RV/GN
VS/EV 24,30
ST GN/ST
RG/GNG 21,90
6 STK. ø 40 ÍDR. RÖR FYRIR SNJÓBRÆÐSLU. LAGR RÉTT UNDIR BOTNPLÖTU
TENGIBRUNNUR
PEH 32
BRUNASLANGA
VIÐ LOFT Í Ø100 10 ‰
K: 25,17
K: 25,17
K: 22,19
K: 22,19
K: 21,89
PL Ø150 SN4 20 ‰
PL Ø100 SN4 10 ‰
PL Ø100 SN4 15 ‰
PL Ø100 SN4 55 ‰
PL Ø100 SN8 5 ‰
PL Ø100 SN4 30 ‰
PL Ø100 SN4 10 ‰
PL Ø150 SN8 19 ‰
PL Ø100 SN8 10 ‰
PL Ø100 SN8 11 ‰
PL Ø100 SN4 10 ‰
PL Ø100 SN4 10 ‰
PL Ø100 SN4 5 ‰
PL Ø100 SN4 5 ‰
PL Ø100 SN4 10 ‰
1:50
1 2 3 4 5 M

ÁSTUN AÐALHÖNNUÐAR:
ÚTI INNI
ARKITEKTAR
BALDUR Ó. SVAVARSSON
ARKITEKT FAÍ SAMARK
160557-5149

YFIRLITSMYND

Geislaskarð 4-6 Hafnarfjörður
Hita og Þrifalagnir
Grunnmynd
Lagnir í jörð

HANNAÐ	ÁB	TEIKNAÐ	ÁB	MKV.	1/50
SAMÞ.				SKRÁ	Lagnir
ÚTGÁFA		DAGS.		NAFN	
ÁBYRGÐ	Ágúst Birgisson 160557-4199			DAGS.	01.11.2018

VERKNR. 17-102
TEIKN. NR. P 01-1

VÍÐSJÁ
VERKFRÆÐISTOFA FRV
TRYGGVAGATA 11. 101 REYKJAVÍK
SÍMI: 561 9040, NETFANG: vidsja@vidsja.is
www.vidsja.is