Samþykkt þann 18 FEB 2019
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurður Steinar Jónsson

ABALHÖNNUÐUR

Útg.	Dags.	Skýring	Br.af:	Yfirf.
A	05.12.2017		HSG	RS
B	25.09.2018	Frárennsli og regnvatslögn uppfærð, niðurfalli bætt inn	HSG	RS

Frárennsli skólp
Frárennsli regnvatn

Ómerktur hringur táknar að lögn færist upp eða niður innan hæðar.
Hringur merktur PU, PN eða PU/PN táknar að lögn færist upp eða niður á milli hæða.

T.K - Áætlaður topp kóti
B.K - Botnkóti

GN - Gólfniðurfall
PP - Hljóðeinangrandi frárennslispípa
SJ - Steypujárns pípa

Allar lagnir í stofnum og undir lofti skulu vera SJ nema annað sé tekið fram.
Greina lagnir að hreinlætistækjum skulu vera PP.

Brunnur Ø1000 S-01 B.K. 21.48

EFLA VERKFRÆÐISTOFA
sími 412 6000 www.efla.is

ARKITEKTAR
BALDUR Ó. SVAVARSSON
ARKITEKT FAÍ SAMARK
120367 5149

World Class
Tjarnarvellir 7
221 Hafnarfjörður

Lagnir og loftræsikerfi
Fráveitukerfi
Grunnmynd 1. hæð - Hluti 1

TEIKNINÚMER	BLAÐSTÆRÐ	HANNAÐ:	HSG
2768-004	A1	TEIKNAÐ:	APK
01_2_23_01		YFIRFARIÐ:	RS

DAGS.	MÆLIKVARÐI	ÚTGÁFA
05.12.2017	1 : 50	B

SAMÞYKKT: Rúnar H Steinsen
KENNITALA: 031149-4449

E:\Local 17\PIP_Tjarnarvellir 7_2017_apk@efla.is.rvt