Samþykkt þann
29 MAI 2008
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Hrólfur S. Gunnlaugsson

G=2247

BK16,95

17,05

Ný stofnlögn

Ø400P 12‰

17,86

BK17,92

18,19

18,02

Pökk

Ø300P 57‰

1510

Ø90

Einstreymisloki.
Sjá teikningu
Fráveitu
Hafnarfjarðar.

Ø90

Ø150P 15‰

BK19,02

Yfirfallslögn
að gjótu.
Sjá teikningu
Fráveitu
Hafnarfjarðar.

20,42

21,20

Ø150P 175‰

Pökk

Vatnslásbrunnur
Br Ø1000
BK17,25

18,27

Br Ø600
BK20,95

Vatnslásbrunnur
Br Ø1000
BK20,00

G=22,45

Pökk

Yfirfallslögn
að gjótu.
Sjá teikningu
Fráveitu
Hafnarfjarðar.

Ø315 28‰

Einstreymisloki
í brunni.
Sjá teikningu
Fráveitu
Hafnarfjarðar.

Affall hitaveitu Ø90
leitt í pökkgjótu.
Sjá teikningu
Fráveitu
Hafnarfjarðar.

Ø200 Plast

Tengist Ø315 lögn,
gátumegin við einstreymisloka.
Sjá teikningu
Fráveitu Hafnarfjarðar.

Vatnslásbrunnur
Br Ø1000
BK18,25
Inn&út 19.25

Br Ø600
BK21,05

G=18,25

18.80
Hallabreyting

Pökk

Ø315 28‰

Fitulögn
21,50

Fituskilja

Affall hitaveitu
leitt í pökkgjótu.
Sjá teikningu
Fráveitu
Hafnarfjarðar.

Affalla hitaveitu
og kælivatns

Ø315 PEH 20‰

Ø160 22‰

Ø200 Plast

b

b'

c

(NF)

Ø160 22‰

Ø315 PEH 20‰

G=22,40

G=22,05

19,24

21,50

NF

Ø150 Plast

a

a'

Br Ø1000
BK

19,34

Ø315 að
2. öfanga

19,90

Lok að
2. öfanga

Skýringar sjá teikningu nr.300

0 1 2 4m
Kvarði 1:50

G=22,02

ATH.
Lagnir utan sökkuls eru steinrör/plaströr.
Lagnir yfir sökkli eru PP-rör.

BATTERÍIÐ

0617
15.05.08

Gtg.	Nr.	Breytingar	Hönnuður	Dags
B		Pökk v. br. tengt Frv. Hf.	SG	05.05.2008
A		Lagnir utanhús br. v. Frv. Hf.	SG	04.03.2008

Verkteikning

Ásvellir 2 – Sundmiðstöð Hafnarfjarðar

Strendingur ehf.
Verkfræðiþjónusta
Flatahrauni 13-15 – 220 Hafnarfjörður
Sími 565 5660, fax 565 5661

Hönnuður
Sigurður Guðmundsson 191063-7599

Samræmingarhönnuður

Lagnir á lóð
Grunnmynd

Dags
nóv. 2006

Teiknað / Hannað af
JW/SG

Mælikvarði
1:200

Númer teikninga
329

Útgáfa
B

S:\Verkfakar\Fasteignir\sundlaug_a_vollum\Utanhussmyndir\Lagnir\Fráveitur\Fráveitur_utanhus_1_hnit.dwg