



- SKÝRINGARTEXTI:
- BO Björgunarp
 - DS Dyrsími
 - GN Gólfíðurfall
 - HO Handklæðaból
 - HSL Handklæðavaski
 - LR Vélarloftþræsing
 - OK Ofnasta
 - RT Rafmagnsstafla
 - RV Inntak Rafveita
 - SP Vatnsúðakerfi (sprinkler)
 - SS Spúllanga
 - VEK Varma endurvinnslu kerfi
 - VV Inntak Vatnsveitu
 - PN Pakniðurfall / Svalir
 - PU Þurkari
 - DV Þvottavél
 - OSH Öruggt svaróð hreyfihamlaða + Samstíptabúnaður
- 0101 Rýmisnúmer.
- GK.00.00 Gólfóti.
 - REIxx/EIxx Brunaskil.
 - EWxx Takmörkun á hitageisla.
 - R'w 42dB Hljóðkrafa.
 - R Reykskynjari.
 - XXX Húró númer.
 - EL 30 Core Húrd brannatákn.
 - R'w 60dB Húrd hljóðkrafa.
 - UT Merktur útgangur.
 - Stjórnstöð brunavörðunarkerfis.
 - XX m Brunaslanga.
 - Stigleisla.
 - Inndæling Stigleislu.
 - Tvívratengi úðakerfis.

Kjallari ---
1 : 100

ER DAGS. BREYTING. YFIRP. TEIKN.

TENDRA ARKITEKTÚR

Laugavegur 176, 105 Reykjavík, tel. 550611-0650 S.571-4560, tenndra@tendra.is, www.tendra.is

Jóhann Sigurðsson Arkitekt FAÍ kt: 030874-3239
 Þorleifur Eggertsson Arkitekt FAÍ kt: 040163-4849
 Ó Þórarinn Malmquist Arkitekt FAÍ kt: 031071-5269

Hönnuður aðal- / séruppdráttá Hönnunarstjóri *p. Malmquist*

ÁDALUPPDRETTIR HANNAÐ / TEIKN.: PE / PM YFIRFARID. PM

Áshamar 42 til 48 -221 Hafnarfjörður
H-L9A-42
 Áshamar 42 - MHL 1
 Grunnmynd kjallari

MKV: As indicated BLADST.: A1 Reykjavík: 29.04.2022
 1915 1.310 UTGAF

Öll mál eru í mm. Málóð ekki af teikningum. Öll mál athugið á staðnum. Ósamræmi í teikningum og vafasítri skal tilkynna arkitektum strax.