



- SKYRINGARTEXTI:
- BO Björgunarp
 - DS Dyraíni
 - GN Gólfniðurfall
 - HO Handklæðaborn
 - HSL Handtöskuviteki
 - LR Vélavæðing
 - OK Ofnakaista
 - RT Rafmagnstafía
 - RV Inntak Rafveita
 - SP Vatneðakerfi (sprinkler)
 - SS Spítillanga
 - VEK Varma endurvinnslu kerfi
 - VV Inntak Vatnsveitu
 - PN Þakniðurfall / Svalfr
 - ÞU Þurkari
 - ÞV Þvottavél
 - ÓSH Öruggt svæði hreyfihamlaða + Samþykktabúnaður
- 0101 Rýmisnúmer.
- GK.00.00 Gólfkóti.
- REIxx/EIxx Brunaskil.
- EWxx Takmörkun á hitagæla.
- R'w 42dB Hjóðkrafa.
- R Reykaskynjari.
- xxx Húð númer.
- E₁ 30 CS-1 Húð brunatákn.
- R'w 42dB Húð hjóðkrafa.
- UT Merktur útgangur.
- Stjórnséð brunavörðunarkerfis.
- XX m Brunaslanga.
- Stigleiðsla.
- Inndæling Stigleiðslu.
- Tvöburatengi úðakerfis.

þak ---
1 : 100

BR DAGS BREYTRING YFIRFR TEIKN

TENDRA ARKITEKTÚR

Laugavegur 178, 105 Reykjavík, Sí: 550911-0650 S:571-4560, tendra@tendra.is, www.tendra.is

Jóhann Sigurðsson Arkitekt FAÍ kt: 030874-3239
Þorleifur Eggertsson Arkitekt FAÍ kt: 040163-4849
Þórir Malmquist Arkitekt FAÍ kt: 031071-5269

Hönnuður aðal- / séruppdráttá
Hönnunarsjóri *Þ. Malmquist*

ADALUPPDRAETTIR HANNAÐ / TEIKN: PE / ÞM
YFIRFARID: PM

Áshamar 42 til 48 -221 Hafnarfjörður

H-L9A-42
Áshamar 42 - MHL 1
Þakmynd

MKV.: As indicated BLADST.: A1 Reykjavík: 29.04.2022

VERKNR. 1915 REIAR. 1.316 ÚTGÁFA

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál ætluet á staðnum. Óvænsemi í teikningum og vafatrúð skal tilkynna arkitektum strax.