

42 MHL-01

44  
MHL  
02

46  
MHL  
03

48  
MHL  
04

Samþykkt þann  
06. JÚLÍ 2022  
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði  
*Sóknir Björnsson*

LYKILMYND



SKÝRINGARTEXTI:

- BO Björgunarop
- DS Dyrasími
- GN Gólfniðurfall
- HO Handklæðaoafn
- HSL Handslékkvitæki
- LR Vélræn loftreisting
- OP Opnanlegur gluggi
- OK Ónakista
- RT Rafmagnstalla
- RV Inntak Rafveita
- SP Vatnsúðakerfi (sprinkler)
- SS Spúlsanga
- VV Inntak Vatnsveitu
- ÞN Þakniðurfall / Svafir
- ÞU Þurrkari
- ÞV Þvottavél
- ÖSH Öruggt svæði hreyfihlaða +samspjallabúnaði

0101 Rýmisnúmer.

GK.00.00 Gólfkóti.

GK.00.00 Gólfkóti.

RElxx/Elxx Brunaskil.

EWxx Takmörkun á hitageisla.

R'w 42dB Hjúðkrafa.

R Reykskynjari.

XXX Hurð númer.  
El: 30 C5m Hurð brunatákn.  
R'w 42dB Hurð hjúðkrafa.

ÚT Merktur útgangur.

Stjórnsíð brunavöðrunarkerfis.

Bruslanga.

XX m Stigleiðsla.

Inndæling Stigleiðsku.

Tvívratengi úðakerfis.



Bilgeymsla  
MHL 05

Lóðarmörk  
(vestur horn)

Vestur ---  
1 : 100

BR. DAGS. BREYTING. YFIRF. TEIKN.

# TENDRA ARKITEKTÚR

Laugavegur 178, 105 Reykjavík, kt: 550811-0650 S:571-4580, tendra@tendra.is, www.tendra.is

Jóhann Sigurðsson Arkitekt FAÍ kt: 030874-3239

Þorleifur Eggertsson Arkitekt FAÍ kt: 040163-4849

Þórarinn Malmquist Arkitekt FAÍ kt: 031071-5269

Hönnuður aðal- / séruppdrátt  
Hönnunarstjóri

*Þ. Malmquist*

AÐALUPPDRETTIR HANNAD / TEIKN.: BM/PE  
YFIRFARIÐ: PM

Áshamar 42 til 48 -221 Hafnarfjörður

H-L9A-46

Áshamar 46 - MHL 3

Útlit vestur

MKV.: As indicated BLADST.: A2 Reykjavík: 29.04.2022

VERKNR. RADNR. UTGAFA

2019.15 3.331

