



Skýringar:

LR	Véirann Lofttrösling	R	Brunanólstaða
GN	Gólfundurfall	E	Óbrunnandi
PNF	Þaksturfall	I	Einingarann
DGL	Þakgluggi	C	Sjálflökandi
EV	Eðlisvaskur	S	Reykþött
HL	Handlaug	90	Dæmi um tíma í mín.
RV	Rættivaskur	HSL	Hættisáklæði
BV	Borðborðavaskur	BO	Björgunarpop
TAV	Takjavaskur	BS	Neyðargangur
SV	Skulvaskur	BS	Brunastanga
HKO	Handklæðabúrn	LY	Ótöfum yfirþrýstings
		RL	Reyklosun
		RI	Reykkyngur
			Stigleisla
			Tvöburatengi
			Skýmasíð
			brunnabúvörunarkerfi
			Órugett svæði
			hreyflumála
			Berandi byggingarhlutar
			Létir byggingarhlutar
			Gat í gólf

TEKNIÐING ÞESSER ER EIGN UNDRAR EHF. HANNA MÁ EKKAFRITNA MEÐ
HEIMNI HATTI AN SKRIFLEGG LEYFIS HÖFUNAÐAR. ÖLL MÁL SKAL
SKRIFAÐA Á BYGGINGASTYÐ UD PNFHAF. FRAMMVEFANDR

_____	G
_____	F
_____	E
_____	D
_____	C
_____	B
_____	A

Uppfærð teikning: FM / 270521
Beyging: Ám: Dags: Br:

Hringhamar 7
4. hæð

Verk nr.:	
Dagur:	01.03.21
Mkv.:	1:100
ADALUPPDRATTUR	
ADALMÁNNAUR	
HÖFUNAÐAR	

MANNVIT & CO. KL. 43072 0199
www.mannvit.is

UNDRA
Hafnarfirði
www.undra.is