


BRUNAVARNIR
Texti unnin af Mannviti verkfræðistofu.

Um er að ræða hótél á þremur hæðum auk veggja hæðar í kúli og kjallara. Kjallara eru matsalir og eldhúsi auk geymsla, tæknirými og starfsmannastöðu. Á 1. hæð er móttaka hötelsins og gistherbergi. Á öðrum hæðum eru gistherbergi.

Forsendur brunavarna Húsið fellur undir notkunarloft 4 samkvæmt gr. 9.1.3. í byggingarreglugerð.

Burðarvirki
Allt burðarvirki hússins er úr járnbetri steinsteypu. Burðarvirki hússins hefur s.m.k. R60 brunapól.

Flötaleiðir
Hringlöggi í sérstöku brunahóli er í húsinu þar sem álmur þess mælast. Í endunum í báðum álmum hússins eru flötaleiðir sem eru önnur flötaleið af gistihæðum hötelsins. Lúminum er annarsvegar hægt að fara niður hringlögann og hinsvegar beint út á hvort hæð og þaðan út á stórar svalir á þaki yfir 1. hæð þar sem hægt er að bíða í öruggu skjóli meðan á björgun stöndur. Tvær flötaleiðir eru því úr öllum gistherbergjum. Á 1. hæð er flötaleið úr móttöku hötelsins og síðan út úr báðum álmum. Í kjallara eru þrjár flötaleiðir þar af tvær beint út og ein upp hringlögann og þaðan út úr móttöku. Ferniturur í flötaleiðum skulu crosset í straumleysi og við boð frá brunavörnumarketi. Hringur skal vera við höndumna vel merktur Neyðaropnun. Flötaleiðir í húsinu uppfylla kröfur sem gerðar eru í kafla 9.5 byggingarreglugerð um flötaleiðir. Hverju gistherbergi verður sett upp víðbragðsáætlun og flötaleiðateikning.



AFSTÖÐUMYND, mkv.: 1 : 500

Brunahólf
Sígahúsið og móttaka á 1. hæð eru í sérstöku brunahóli. Flötaleiðir eru í sérstöku brunahólum. Hvert gistherbergi er sérstakt brunahólf. Í kjallara eru matsalir og eldhúsi í sérstöku brunahóli og gangur flötaleið er í sérstöku brunahóli. Brunahólfandi veggir milli gistherbergja og annarra brunahóla verða með EI 60 brunakröfu. Veggir eru annaðhvort steypir eða létill með víðfaldr flökaleiðingum beggja vegna og fyltir steinull. Hæðarskið verða með R60 EI 60 brunakröfu og eru steyp.

Klaðningar
Allar loft og veggklaðningar innan húss verða í flokki 1 K10 B s.1. d0 samkvæmt ÍST EN 13501-1. Þakklæðningar skulu vera í flokki Broof. Útanríkisvæðing verða í flokki 1 og uppfylla 60 vera K10 B s.1. d0 og festingar verða úr A-efnum. Brunavörnumarketi í húsinu er sjálfvirkt brunavörnumarketi tengt inn á víðbragðna vektistöð. Kerfið er víðurkennt númerað kerfi, hannað og uppsett í samræmi við reglur og leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar og ÍST EN 54. Sjónstöð brunavörnumarkets er í móttöku hötelsins. Við sljónstöðina verður sett upp yfirflatsmyni af kerfinu. Kerfið er þjónustað af aðila víðurkenndum af Mannvirkjastofnun.

Neyðarlýsing og út-merk
Neyðarlýsing, eltrálysandi merkingar og út-fjós verða í samræmi við byggingarreglugerð 112/2012 (ÍST EN 1838) og ÍST EN 50172:2004. Leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar 160.BR3, og ISO 18069.

Handslökkvæðing og slöngukerfi
Handslökkvæðing í samræmi við gr. 9.4.4. í byggingarreglugerð verða sett á hverja hæð. Handslökkvæðing skulu vera skv. leiðbeiningum Mannvirkjastofnunar 160.BR1 og ÍST EN 1838. Til dæmis 6 kg létvæðing. Slöngukerfi í samræmi við gr. 9.4.5. í byggingarreglugerð eru sýnd á grunnmyndum. Hefur yfir eldunaraðstöðu og loftrásir frá honum skulu vera með heilsöðnum samseytum og ganga þrotar úr úr húsi og upp fyrir þak. Lagningar skulu gerðar úr EI 30 B-s1,d0 og með heilsunarmöguleikum. Í hálfum skal vera sjálfvirk fröðslökkvæðing með brádröf.

Reyklosun
Hægt er að reyklosa húsið í gegnum dyr og glugga á byggingunni.

Loftfræsing
Þáning er gengið frá loftfræsing hússins að rekur gjeli skili borði brunahóla um loftfræslagnir frá öðrum rýmum í húsinu. Frágangur brunavarna loftfræsing skal vera í samræmi við ákvæði byggingarreglugerðar og DS 428.

Brunabéttingar
Lagnagöt og önnur göt á milli brunahóla verða þétt með sérstöku brunabéttinum á víðurkenndan hátt. Þéttleini sem notuð verða til verkisins skulu vera notuð í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda og seljanda efanna og vera víðurkennd af Mannvirkjastofnun til fyrirgæðar notkunar.

Víðhald og eftirlit
Eftirlit með brunavörnum í húsinu skal vera í samræmi við reglugerð nr. 723/2017 um eldvarnir og eldvarnareftirlit.

Byggingarlýsing.
Um er að ræða byggingu við Reykjavíkurveg 72 á holti Reykjavíkurvegar og Stakkahrauns. Staðgreinir 21.813.1.

Í húsinu eru rekin tvö fyrirtæki. Verstan er í norðurlenda 1. hæðar og Hótel Nordurey áður Hótel Hafnarfirði. Í húsinu að öðru leyti. Þessi umsókn sýnir að Hótel Nordurey og starfsemi þess í húsinu. Hér eru uppfærðar teikningar þar sem færðar eru inn ýmsar breytingar sem hafa þegar verið gerðar eða eru fyrirhugaðar, sjá fylgiskjal.

Burðarvirki.
Undirstöður, úteggir, gólf og loftplötur eru gerð úr steinsteypu. Gólfplötur eru úr holplötum. Húsið er einangrað með steinull og kleiðt að utan með álklaðningu og keramikflisum.

Veggir.
Allir innveggir eru byggðir upp úr stálgrind, einangraðir að innan með 95 mm steinull og kleiðdir beggja vegna með 2 x 13 mm gipsplötum.

Gólf.
Á herbergjum, göngum og anddyri er parket á gólfum en á snyrtingum verða gólfplasar. Á gólf ræstherbergis, í herbergja og eldhúss er gólfúður.

Loft.
Öll loft eru steinsteypt og niðurtekin loft í herbergjum og á göngum úr gipsplötum.

Lagnir.
Gert er ráð fyrir að hita og neysluvatnslagnir verði úr ryðfríu stáli. Frárennsliagnir verða úr pottjárn.

Loftfræsing.
Í öllum herbergjum eru opnanlegir gluggar til loftfræsingar en á snyrtingum og öðrum lokuðum rýmum verður vélan loftfræsing. Þá verður einnig vélan loftfræsing við eldunaraðstöðu í herbergjum. Vélan loftfræsing er í lokuðum rýmum í kjallara s.s. í eldhúsi, morgunverðarsal, snyrtingum.

Aðgengisráð.
Lytla er í húsinu þáning að aðgengi hreyfihamaðra verður tryggt um alla bygginguna. Bilastæði fyrir hreyfihamaða er við anddyri.

Starfsmannarými.
Gert er ráð fyrir aðstöðu starfsfólks í kjallara, snyrting, sturtu og búningaástoða.

Sorpgæmslur.
Sorpgæmslur eru staðsettar á baklóð.

Breytingar.
Húsið Reykjavíkurvegur 72 er upphaflega teiknað af Kjartani Sveinssyni ýmsar breytingar hafa verið gerðar og hefur ARKO teiknistofa m.a. gert sumar þeirra og er stuðst við þær teikningar.

Upphaflegir hönnuðir:
Kjartan Sveinsson 1966
Árís 1990
Erlendur Árni Hjálmarsson og Hjálmar Óm Guðmundsson 2006 - 2007

KJALLARI

Samþykkt þann
20. júní 2018
Byggingafrádráttur Mannviti

ELDHÚS
Fullbúið eldhúsið er í kjallara hússins. Í dag þjónar það fyrst og fremst til framleiðslu morgunverðar. Elrn maður starfar í eldhúsinu eins og það er rekið um þessar mundir. Gert er ráð fyrir að 5 manns geti starfað að jafnaði í eldhúsinu þegar það er í fullum rekstri. Aðstoða starfsfólks í kjallara miðast við það.

SKÝRINGAR
GN: gólfniðurfall
VL: vélan loftfræsing
RV: ræstivaskur
hi: handlag
táv: tækja- og áhkaðavaskur
bv: borðbúnaðavaskur
mv: matvælavaskur

BLÁSTÆÐI
Á loftinu eru 86 blástæði og er það óbreytt fjöldi miðað við samþykktar teikningar en er ekki um stækkun húsnæðis að ræða. Í gildandi deiliskipulagi er heimild til hækkanar hússins á loftinu um eina hæð. Ef til framkvæmdar kemur er gert ráð fyrir að blástæðum verði fólgað í að minnsta kosti 114 með því að byggja blástæðapall á baklóð og hafa blástæði þar á tveimur hæðum.



| Endurskoðun: | Dagur: | Tekjur: | Yfir: |
|---|------------|---------|-------|
| H: | | | |
| G: | | | |
| P: | | | |
| E: | | | |
| D: | | | |
| C: | | | |
| B: Eklhúsi, vaskur, afþrýging, vaskur, VL | 12.06.2018 | rób | rób |
| A: Afstöðumynd: sorp, blástæði o. fl. | 29.05.2018 | rób | rób |

| Staðgreinir | Dagur: | Tekjur: | Yfir: |
|---|------------|---------|-------|
| H: | | | |
| G: | | | |
| P: | | | |
| E: | | | |
| D: | | | |
| C: | | | |
| B: Eklhúsi, vaskur, afþrýging, vaskur, VL | 12.06.2018 | rób | rób |
| A: Afstöðumynd: sorp, blástæði o. fl. | 29.05.2018 | rób | rób |

HÓTEL NORDUREY
Reykjavíkurvegi 72, Hafnarfirði

STADGREINIR 21.813.1
VERSKAUP: Grímanntell ehf
KEFNITALA VERKAUPLA: 630905-2140

ADALTEIKNING/REYNDARTEIKNING NÚMÉR 1 AF 9

EFNI: AFSTÖÐUMYND GRUNNMÝND KJALLARA
MALKVÆÐI: 1:500,1:100
FRUMSTÆRÐ BLAÐS: A1
TEKNAÐ: SB VERKNR: 1312
YFIRFARIR: RÓB TEIKN. NR: 101
DAÐSETNING ÚTGAFU: 24.04.2018 ENDURSK.: B



ÓTGFANDI: Richard Ólafur Briem KT: 210850-4499

