

Brunavamir
Brunavarnir hafa verið yfirfamar af VSI, Öryggishönnun og ræðgjöf ehf.

Brunasamstæður

Kjallari er sér brunasamstæða.
Efri skrifstofuhæðir mynda sér brunasamstæðu en 1. hæð myndar samstæðu með stigahúsi

Brunahöfðun

Brunahöfði skulu almennt vera a.m.k. EI60 veggir með EI-CS30/E-CS30 hurðum. Gler í brunahöfði veggir er almennt a.m.k. E30/EV30.

Löðréttir lagnastokkar mynda sér brunahöfði.

Tækniými 3. hæð verður að brunahöfði.

Vatnshúsakari

1. hæð ásamt stigahúsi er varin með vatnshúsakani.

Gler í tvægjum vatríkistigum verður a.m.k. E30.

Burdarvirkid

Brunamotsfæða aðalburðarvirka er a.m.k. R90.

Brunamotsfæða burðarvirkskiða verður a.m.k. R60.

Brunamotsfæða burðarvirkskiða er a.m.k. A-R30.

Hæðsakli a.m.k. RE190.

Pak á andyrðisþeggingu verður a.m.k. RE160.

Klöðningar

Allar klöðningar (utan- og innanhúss) verða í flokk 1 og gólfefni í flokk G.

Upphengi loft verður úr A-efnum.

Flottaleiðir

Hvergi er lengra en 25 m í útgang eða annað brunahöfði.

Frá skrifstofuhúsum á fyrstu hæð verður ónnur flottaleið um a.m.k. tvö björgunarop auk flottaleiðar fram í andyrði og út.

Frá skrifstofuhúsum á 2. og 3. hæð eru flottaleiðir inn í stigahús annars vegar og hins vegar út í hringsíga. Hringstigi verður með þvernæld a.m.k. 2,2 metrar.

Brunavörðunarkerfi

Viðurkennt númerað brunavörðunarkerfi verður í öllu húsinu skv. reglum

brunamálastofnunar. Kerfi verður tengt viðurkenndri vaktstöð. Stjórnstöð ásamt

yfirlitnum verður í anddyni hússins.

Loftasíkerif

Panngi skal gengið frá loftasíkerum að þau rýni ekki brunahöfðun byggingarinnar og stuðli ekki að reykjubréfum við brun.

Bruna- og rekylkur (a.m.k. EIS60/ES60) verða í brunasamstæðusíklum þar sem

stokkar ganga inn á höð.

Loftasíkerif skal síðkiva á sér við boð frá brunavörðunarkerfi.

Við boð skulu bruna- og/éða rekylkur lokast.

Reykjun

Reykjun verður almennt um glugga og húrdar.

Síðngukelli og slökktiveiki

Síðngukelli verða sett upp í öllu húsinu þannig að brunasíngur nái í öll horn.

Slökktiveiki skulu stadsætt við brunasíngur en auk þess vera í eldhúsum,

tækniýnum og örnum brunahöfðum þar sem aukin hattar að eldi.

Út- og neyðarþing verður tengt viðurkenndri vaktstöð. Stjórnstöð ásamt

yfirlitnum verður í anddyni hússins.

Út- og neyðarþing verður sett upp í öllu húsinu skv. byggingareglugerð.

Reikna skal með a.m.k. 1 lux á flottaleiðum svo sem stigahúsi og andyrði en 0,5 lux

á opnum svæðum svo sem í skrifstofum.

Lysing þarf að vera utanhúss við neyðarstöga og útdýr flottaleiða.

Eftirlit og viðhald brunavörðunarkerfa

Þjónustusamningur verður gerður um eftirlit og viðhald á brunavörðunarkerfum hússins

(brunavörðunarkerfi, handkvík, slökktivínadur, út- og neyðarþing).

Elnagrundarstörl

U-gildi einstaka byggingarhluta skal vera eftirfarandi:

Típ: 18°C

þak: 0,2

Útveggir: 0,4

Glerveggir: 1,5

Gluggar: 2,0

Húrdar: 3,0

Gólf: 0,3

Sorgþeymsla

Sorgþeymsla sem númer sorgþeyms verður staðsett við austurhlíð hússins.

Heildarstærðir:

Brútförfarmál: 2081,1 m²Brútorðunmál: 7412,5 m³Stærð löðar: 3650 m²

Nýtingarhlutfall: 0,55

Stærð húss fyrir stakkun: 1064,4 m²Stakkun: 958,6 m²

Bifreldastæði.

Bifreldastæði eru skv. nágildandi deliskipulagi eða 74 laisins.

Áætlaður fólkssjóldi í byggingunni miðað við hámarksjólda er allt að 150 manns.

E 05.05.2008 Stofveygar lengdur, bláskurhúðar ferð, óttóðar ferðar, SJÁ SKÝ-brunahöfðun 1. hæðar breyt

D 28.2.2008 Rampliðarhlutur

C 25.11.2008 Glæðingur utan um hringsíga

B 28.09.2008 Rampliðarhlutur

A 12.09.2008 Loftaesting lokudeira rýma skilgreind

BR. DAOS. BREYTING REIKUN. TEIKUN

á stofunni arkitektar

Bergstaðastræti 10. Rvk. SÍMI 551 1460. Stofan@stofunni.is

Finnur Björgvínsson, arkitekt FAJ KT: 180946-3069

Hilmir Þór Björnsson, arkitekt FAJ KT: 280845-3109

Sigríður Ólafsdóttir, arkitekt FAJ KT: 071070-5069

REYKJAVÍKURVEGUR 74

Viðbygging og endurbætur

Aftöldumynd

KT: 660589-1399

KVANDI: 1.500 REYKJAVÍK: 22.08.2005

VERKNR. TERN. NR. E

04.40 A-Bafs-001

