



SKÝRINGAR SJÁ TEIKN. NR. 10

SNIB C - SJÁ TEIKN. NR. 10

STÍFINGARVEGGIR NÁI UPP AÐ GÓLFPLÖTU,
OG JÁRNBENDIST EINS OG ÚTVEGGIR

ATH. Sérstaklega þarf að vanda uppslátt sökkla,
uppsláttur sökkla sé rækilega afstífaður
og nákvæmlega í réttri hæð og réttri línu.

Byggingaulltrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
25 JUNI 2003
VG

Dags.	Hannað	Verk.nr	Mælikvarði
05.05.03	PZ	9832	1:50
Yfirarið	Teiknað	Teikn.nr	Breyting

Teiknistofa PZ ehf
Ráðgjafarverkfræðipjónusta
Kirkjuvegi 23 900 Vestmannaeyjum Sími 481-2711 Fax 481-3076
Heimasíða <http://www.teiknistofa.is> Netfang pz@teiknistofa.is

RVÍK I MA183	HÚSASMÍDJAN H SÚÐAVOGI 3-5, RVÍK. SÍMI 84599 F FIFUHVAMMI KÓPAV. SÍMI 43521	GERÐ NR.
REIKN. SGS	BLÓMVANGUR 15	VERK NR.
TEIKN. YFIRF.	HAFNARFIRÐI	S 720
MÆLIKV.	SÖKKLAR	TEIKN NR.
1:50:20		11