



steyptur pallur sem gámur fer uppá. Á pallinum er vatnshalli og niðurfall, til að taka við mögulegum leka. Fyrir innan hurð er dæla, og er olíu dælt í geyma í vinnusal. Sjá nánar verkfræðiteikningar.

Vörumóttaka

Matarolíumóttaka gámar 245x605cm

Áfangi 3

Hér kemur stöðbíti/steyptur biti í stað súlna sem fara.

Matshluti 01 - áfangi 1
vinnusalur
gk = +26,48

Matshluti 01 - áfangi 3
0101

Breytingar

Byggingafræðingur / Hafnarfjarðar
Alfreitt Hann
08 APR. 2003

28.03 '03

OK Arkitektar
Kristín Jónsdóttir
kt. 700402-6140
Nýbátavegur 22 200 Kópavogur
Sími 46140 3 40

Skilríki	Titill	Industri	Stærð	Skilgreining	Skilgreining	Skilgreining	Skilgreining

Dalshönnun 7 Gunnar Þorvaldsson