



ATH! Þar sem lagnir fara í gegnum brunahólfandi veggj eða plötur skal koma brunabætting, á fallstamma skal setja eldvarnarkraga eða eldvarnarborða á plötuskilum. Um frágang lagnastokka er vísað til séruppráttá aðalhönnuðar.

Sambýkt þann  
09. Júní 2021  
Byggingaútrúmm í Hámarfirði

Útgáfa	Lýsing	Dags.
-		
-		
-		
-		

**VEKTOR**  
- hönnun og ráðgjöf -  
Síðurnúla 3, 108 Rvk, sí: 554-6650 / 897-5363

Hringhamar 1, Hafnarfjörður

Lagnir -Þrifalagnir  
Grunnamynd 2. hæð I

Hönnuð	SH/EJK	Teknuð	MMA	Töku: m.
Dagsetning	06.05.2021	Miv.	1:50	L-203-2
<small>Sigurður Halsteinnsson kt. 030650-7749 Byggingateknifræðingur Netfang: sigur@vektor.is Síðurnúla 3, 108 Rvk</small>				

Sambýkt aðalhönnuðar / samráðgjafarhönnuðar:  
*[Signature]*