



ATH! Þar sem lagnir fara í gegnum brunahólfandi veggir eða plötur skal koma brunapétting, á fallstamma skal setja eldvarnarkraga eða eldvarnarborða á plötuskilum. Um frágang lagnastokka er vísað til séruppráttá aðalhönnuðar.

Sambýkk þann
09. Júní 2021
Byggingaferlið er í Háskólastráti

Útgáfa	Lýsing	Dags.
-		
-		
-		
-		

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Símanúmer 3, 108 Fv. s. 554-6650 / 897-5363

Hringhamar 1, Hafnarfjörður

Lagnir Loftþæsing
Grunnmynd 1.hæð II

Flurnúmer	SH/EPK	Teknað	MMA	Tekn. nr.
Dagsetning	06.05.2021	Mv.	1:50	L-402-1

Sigurður Hafsteinsson kt. 030659-7749
Byggingaferlið er í Háskólastráti
Netfang: sigurdur@vektor.is

Sambýkk þann
[Signature]

Sambýkk aðalhönnuðar / samþinguhönnuðar:
[Signature]