



HELSTU TÁKN:

- | | | | |
|------|--------------------------------|-----|---------------------------|
| EI60 | Brunamótstaða | ☐ | Reykfluga |
| -C | Sjálftökandi hurð | ☒ | Gat í gólf |
| -S | Reykþétt hurð | ☒ | Gat í loft |
| ☐ | Sjónmástöð brunavörðunarkerfis | gn. | Gölfurfall |
| ☐ | Sjónunarpip | lr. | Loftræsing |
| ☐ | Felldugi við hjólgangarop | nf. | Niðurfall |
| ☐ | Merkur útgangur | ROB | Rafdrifinn opnunarbúnaður |
| ☐ | Flötaleið | | |
| ☐ | Reykskjnjari | | |
| ☐ | Reykdynging | | |
| ☐ | Brunaslanga | | |
| ☐ | Handtökklivtakki | | |
| ☐ | Tyburatengi úðakerfis | | |
| ☐ | Stigleiðsla | | |
| ☐ | Hleðslustöð | | |

Verkheiti: Hringhamar 35 og 37
Verkeiðningar 1:50
Teikning: (S) Útlit Vestur
Verkeiðgjafi: Överghamar ehf.
Arkitekt: Önn Arnason kt. 080864-5749
Hönnunarskipti: Önn Arnason kt. 080864-5749
Teiknað af: óá
Yfirfað af: óá
Útgefið: 28.09.2022
Kvarði: 1:50
Stærð: A1
Fjöldi teikn.: 19
ZEPPELIN
ARKITEKTARF
3.1.19
Zeppelin ehf. 621097-2109 - www.zeppelin.is - sími 5533640 - zeppelin@zeppelin.is