



- HELSTU TÁKN:
- EI60 Brunarmótstaða
 - C Sjálflokandi hurð
 - S Reykþétt hurð
 - ☐ Stjómstöð brunavörðrunarkerfis
 - BO Björgunarop
 - BO Felstígi við björgunarop
 - ☐ Merktur útgangur
 - ☐ Félstígið
 - ☐ Reykskyrnari
 - ☐ Nýbyrtýsing
 - ☐ Brunslanga
 - ☐ Handslökkvitæki
 - ☐ Tvíburatengi úðakerfis
 - ☐ Stigjónsla
 - ☐ Hléstösluð
 - ☐ Reyklúga
 - ☐ Gat í göfll
 - ☐ Gat í loft
 - gn. Gólfurfall
 - ll. Loftrásing
 - nf. Niðurfall
 - ROB Rafdrifinn opunarþúnaður

Verkefni: Hringhamar 35 og 37
 Verkefningar 1:50
 Teikning: (37) Úllit Vestur
 Verkkaupt: Dverghamar ehf.
 Arkitekt: Orri Árnason kt. 080864-5749
 Hönnunarstjóri: Orri Árnason kt. 080864-5749
 Teiknað af: oa Dags: 28.09.2022
 Yfirlitað af: oa Kvartöl: 1:50
 Skærð: A1
 Fjöldi teikn.: 23
ZEPPELIN
 ARKITEKTAR
 Zeppelin ehf. 621097-2109 - www.zeppelin.is - sími 8533640 - zeppelin@zeppelin.is
3.1.23