



HELSTU TÁKN:

- | | | | |
|-----------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|
| EI80 | Brunamótstaða | Reykfluga | |
| -C | Sjálfbærni hurð | Gat í lofti | |
| -S | Reykþétt hurð | gn. Gólfhlúurfall | |
| | Sigmenntó brunavöðvunarkerfis | ln. Loftþræsing | |
| BO | Björgunarpop | nf. Niðurfali | |
| →BO | Fellistigi við björgunarpop | ROB | Rafdrifinn opnunarbúnaður |
| → | Merkstur útgangur | | |
| →→ | Fjótaleið | | |
| →→→ | Reykryngjan | | |
| →→→→ | Neyðarþjálungur | | |
| →→→→→ | Brunaslanga | | |
| →→→→→→ | Handstökuvélteki | | |
| →→→→→→→ | Tvíviratengi úðakerfis | | |
| →→→→→→→→ | Stigklósta | | |
| →→→→→→→→→ | Hleðslustöð | | |

Verkheiti: Hringhamar 35 og 37

Burðarvirki-1:50

Teikning: (35) þak
 Verkkaupt: Dvergshamar ehf.
 Arkitekt: Orri Árnason kt. 080864-5749
 Hönnunarsjóri: Orri Árnason kt. 080864-5749
 Teiknað af: óá
 Yfirfarið af: óá

Ódags: 28.09.2022
 Kvartí: 1:50
 Stærð: A1
 Fjöldi teikna: 11

ZEPELIN
 ARKITEKTAR
 2.1.11
 Zeppelin ehf. 621097-2109 - www.zeppelin.is - sími 5533640 - zeppelin@zeppelin.is