

Skýringar:

LR	Loftraesing	R	Brunastofa
GN	Gönguáfall	E	Öbrennandi
PNF	Þakklúfurfall	I	Einangrun
EV	Eichlövaskur	C	Sjáfiskandi
HL	Handlaug	S	Röykþétt
RV	Ræðvaskur	90	Dæmi um tíma í mín.
BV	Bordborðvaskur	HSL	Handskóttvaski
TAV	Tækjavaskur	BO	Þjónunarsé
SV	Skolvaskur	NY	Neyslögangur
HKO	Handkveðun	BY	Brunaslanga
		RY	Útlötuun stýfplings
		RL	Röyklosun

FG: Frágengið gólf
ST: Steypt plata efrir brún

Frágengið gólf
Steypt plata efrir brún
Últron steypu


Breidd hurðargats
1.100 Hurðargat/
2.200 Gluggargat
Hæð f. Steyptri plötu
að neðri brún á steypu gati

Stigleola
Tivburatengi
Stjórnstöð
brunnvöðunarkerfis
Oruggt svæði
hreyfhamaðra
Einangrun
Sleypa
Klaeding
Léttur veggur
GV Gat í gólf
GV Gat í vegg

• ÖLL MÁL SKAL STAÐFESTA Á BYGGINGARSTAD VÍD UPPHAF FRAMKVEMDAR
• MÍSTIÐ Í TEKNINGUM SKAL TILKYNNIA TIL HÖNNUNARSTJÓRA OG
• HÖNNUNAR MÁL LEIÐ OG SLUKT NEMUR UPP
• TEKNINGAR AÐALHÖNNUNAR OG FYRIRGÖGNI SKULU BORN SAMM VÍD
• ANNAHNA HÖNNUNDA FYRIR UPPHAF FRAMKVEMDA

	G
	F
	E
	D
	C
	B
	A

Breyting: Ám: Dags: Br:



Hringhamar 7

Draumar hús ehf.
Lágland 7 Reykjavík Ísland
firmur@draumar.is

Fernando de Mendonça
Kjartan 2433
Adalbrúndur

Fernando de Mendonça
Kjartan 2433
Hönnunargöf

UNDRÁ

Undra ehf.
Kl. 50224-0029
Hverfisgata 105
101 Reykjavík
Ísland
www.undra.is
info@undra.is

Hæð Heðra Toppenninn arkitekt hl. 0261755279
Fernando de Mendonça arkitekt hl. 100180-2039

Verkefningar

Sambýskt:

Kvart:	Feknað af:	Yfirlið:	Sambýskt:	Bláskjöldur:	Dagsetning:
1:50	FM	GJ/HT	FM	A1	02.06.21