


Þversnið í millipak á milli þverálma og bogaveggjar

ATH. Fylgja skal leiðbeiningum framleiðanda við allan frágang gluggakerfa og þaka

Sigríður Ólafsdóttir 071070-5009

BR DAGS BREYTING REIKN TEKN



ARKITEKTAR
BERGSTAÐASTRÆTI 10, RVK
sími 551-1460, netfang arkitekt@shoff.is

FINNUR BJÖRGVINSSON
HILMAR ÞÓR BJÖRNSSON
SIGRÍÐUR ÓLAFSDÓTTIR

LANDMÖTUN
EINAR E. SÆMUNDSEN
INGIBJÖRG KRISTJÁNSDÓTTIR
MARGRÉT SIGURDÁRDÓTTIR

VSÓ
VSÓ RÁÐGJÖF
BORGARTÚNI 20, 103 REYKJAVÍK, Sími 265 9030, Síðisími 265 9010, Netfang vs@vs.is

SÓLVANGSVEGUR 4
LÆKJARSKÓLI

ÞAKFRÁANGUR HANNADEIKN 50
FRÁANGUR MILLIPAKA ATH
LÖDRÉTT SNID SAMÞYKKT
DEILU KT 660588-1399

KVAFDI 1:5 REYKJAVÍK 02.04.2002
VERNR

03 JUNI 2002
VG