


Skýringar:


Nákvæm staðsetning ákveðst á staðnum.
Tengja skal inná núverandi lagnir í samráði við hönnuð og eftirlitsmann verkkaupa.

Halli á frænnislögnum skal vera a.m.k. 20% .

Rauðar lagnir tákna núverandi lagnir fyrir breytingar .



21 MAY 2005
VINNUTEIKNING



ARKITEKTASTOFAN ehf.
Sólheimi 1, 105 Reykjavík
Gönguferðaskúli
t. 592 2222, f. 592 2222

Öt.	Nr.	Breytingar	Hönnuður	Daga
		Verkteikning		

Hvaleyrarskóli – breytingar

EStrendingur ehf. Verkfæðingjónusta Fjarbergja 19-21, 224 Hafnarfjarður Sími 565 5444, Fax 565 5441	Lofttræsing Yfirlitsmynd	
	Hönnuður Halldór Pórir Músson 240535-4119 Sími 565 5444, Fax 565 5441	Daga apríl. 2005
Samráðgjafar 501	Málsvæði Hönnuðar 501	Ölgá