



BYGGINGARLÝSING FYRIR FRAMKVÆMDARSVIÐ HAFNARFJARÐAR - NORDURHELLU 2

ALMENN LÝSING:	
Helstu stærðir:	Sjá skráningartölu
Lóð og staðgreinir:	Nordurhella 2, Stgr. 1400-1-66350020
Stærð lóðar:	15.154 m ²
Nýtingarhlutfall:	3105,1m ² / 15.154 m ² = 0,20
Fjöldi bílastæða:	Bílastæði eru um 56 stk þar af eitt fyrir fellaða.
Almenn lýsing:	Um er að ræða nýjar höfuðstöðvar fyrir Framkvæmdarsvið Hafnarfjarðar. Byggingarnar á lóðinni eru tvær, þjónustubygging og úthúsnæði. Þjónustubyggingin skiptast í skrifstofuhúta, sem er á tveimur hæðum og verkstæðishúta á einni hæð með millifloði.
(10 - 20) - BURÐARVIKI OG EINANGRUN	
(12) - Sökkjar	Sökkjar eru staðsettar á frostfria fyllingu eða fastan jarðveg, svo sem klöpp. Einangrað er niður með sökkjum.
(13) - Botnplata	Botnplata er staðsetyt á fyllingu, einangrað er undir botnplöu þjónustumíðstöðvar.
(21) - Útveggir	Burðarviki útveggja eru stálstúlar og z-langbænd í stáli. Einangrað er með steinhull milli z-langbanda.
(22) - Innveggir	Innveggir í þjónustumíðstöð eru gipsplötuveggir á stálstöðum. Milliveggur milli skrifstofu- og þjónustuhúta er byggður úr málmásmökkuðingum úr stálinu.
(22) - Innveggir þjónustuhúti	Innveggir þjónustuhúta eru stálgrindarveggir einangraðir með steinhull. Klæddir með 13 mm gipsplötugluggi hvora megin og yfir það klætt með trapulmálmíðaðingum. Að húta er klætt með 15 mm krossavöð upp í hurðartræði í stað trapulmálmíðaðinga.
(23) - Millifloði þjónustumíðstöð	Millifloði í þjónustumíðstöð er staðsetyt ofan á stal-trapulplötum, byggt á stálstöðum og stálbotum. Millifloði nær inn undir geymslu og tæknirými.
(23) - Millifloði þjónustuhúta	Millifloði í þjónustuhúta er hefubundin timburgölf, byggt á stálstöðum og stálburðarbitum.
(27) - Þak þjónustumíðstöð	Burðarviki þaks eru stálbitar. Ofan á stálbita leggjast trapulplötur og steinhullareinagnun, vatnabéttlag er dillaður þjónustupöpl.
(27) - Þak þjónustuhúta	Burðarviki þaks eru stálbitar. Ofan á stálbita koma z-langbænd, einangrað er milli z-langbanda.
(29) - Úthúsnæði	Úthúsnæði er úr forsteyptum einringum og klætt að utan með PIR málmásmökkuðingum, millifloði og þakplata er úr forsteyptum einringum. Einangrað er ofan á þakplötuna með steinhull og vatnabéttlag á þaki er úr pappi.

(30) - HURÐIR OG GLUGGAR / STIGAR OG HANDRÍÐ	
(31) - Gluggar	Gluggar eru áltré- og álgluggakerfl. litur ljósgrár RAL 9006
(32) - Hurðir	Úthurðir eru úr ál. litur ljósgrár RAL 9006
(32) - Innkeyrsluhurðir	Innkeyrsluhurðir eru hefubundnar einangraðar stálsamökkuhurðir með lítaðri stálklæðingum. litur óskjór RAL 7016.
(34) - Stigar og handríð þjónustumíðstöð	Stigar eru stálstigar með handríði úr stáli.
(34) - Stigar og handríð þjónustuhúta	Stigar eru stálstigar með stálhandríði.
(37) - Ofanfjós þjónustumíðstöð	Ofanfjós í þjónustumíðstöð eru polycarbonat plastgluggar í áframma.
(37) - Ofanfjós þjónustuhúta	Ofanfjós í þjónustuhúta eru 600 mm breiðir gegnumrennanlegir plastpanelar.
(40) - KLÆÐNINGAR ÚTI	
(41) - Útveggir þjónustumíðstöð	Útveggir þjónustumíðstöðvar eru annarsvegar klæddir með lítaðri stálklæðingum. litur óskjór RAL 7016 og hinsvegar lítaðri stálklæðingum. litur ljósgrár RAL 9006
(41) - Útveggir þjónustuhúta	Útveggir þjónustuhúta eru klæddir með málmásmökkuðingum úr stálinu og polyurethan. litur ljósgrár RAL 9006
(47) - Þak þjónustuhúta	Þak þjónustuhúta er klætt með lítaðri, læstir málmíðaðingum. litur ljósgrár RAL 9006
(40) - KLÆÐNINGAR INNI	
(41) - Útveggir þjónustumíðstöð	Útveggir og innveggir í þjónustumíðstöð eru klæddir með gipsplötuklæðingum.
(43) - Gólf þjónustumíðstöð	Gólf eru klædd ínoleum gólfduk, epoxy gólfefni og eru flisar á anddyri og baðherbergjum
(43) - Gólf þjónustuhúta	Gólf í þjónustuhúta eru vélspúð.
(47) - Loft	Öll loft þjónustumíðstöðvar eru niðurbætt kerfaloft úr gler eða steinhull, nema loft á gangi 2. hæð en þar eru gataðar, lakkðar þáruplötur.
(50) - LAGNIR	
(52) - Hreinlæðiskerfi	Frávettulögn frá stöðvæl er tekið úr húsi og tengd vandaðri fluskiðu áður en lögn sameinast skólalögn húsnáms. Frávettulögn frá verkstæðishúta og þvottastæðum í úthúsi er tekið úr húsi og tengd öllu- og fluskiðu áður en lögnin sameinast skólalögn húsnáms.
(56) - Upphitun	Byggingarnar verða upphitaðar með hitaveitu og verður gölfhit í öllum rýmum.
(57) - Loftþræsting	Loftþræsting er vélræn í öllu húsinu.
(59) - Innök	Innök fyrir vatn, slæm og rafmagn er í þjónustubyggingu. Tæknirými fyrir loftþræstingu er á 2. hæð í þjónustubyggingu.

(99) - BRUNAVARNIR	
Aðkoma slökkviliðs	Aðkoma með slökkviliðs eru sjúnd á afstöðumynd. Við frágang lóðar verður tryggð að slökkvilið komist að öllum hlöðum húsnáms.
Brunahöfun	Skiðing byggingar í brunahöf er í meginatriðum með eftirfarandi hætti: <ul style="list-style-type: none"> • Þjónustumíðstöð (skrifstofuhúti) er skipt í tvö brunahöf með RE10 veggjum á eftir og meðri hæð og er hvort brunahöf á tveimur hæðum. • Þjónustuhúti (verkstæðishúti) er skilin frá skrifstofuhúta húsnáms með RE1 90 vegg. • Hver verkstæðiseining er síðan skilfærta brunahöf RE10.
Flóttaleiðir	Amk tvær óháðar flóttaleiðir eru frá hverju brunahöf og amk ein sem opnar beint út undir bertöft.
Burnamátastaða burðarvirkja	Burðarviki verða almennt úr stáli og jámbentri stálsteypu. Hönnunarforsendur burðarvirkja eru miðaðar við að öll burðarviki hafi 60 mínútna brunatíð, annaðhvort með einangrun eða hagnlegri reyklosun til að meðalhláttig í reyklagi fari ekki yfir 450 gráður við bruna í viðkomandi rými.
Klæðningar	Innanhúss verður yfirborð veggja og lofta ekki lakara en klæðing í flokki 1. Utanhússklæðningar verða málmíðaðingar.
Sökkvibúnaður	Brunaslöngur verða bæði í skrifstofu- og verkstæðishúta húsnáms eins og fram kemur á grunnmyndum aðaluppdráttar.
Neyðarlýsing	Í byggingunni verður ÚT- og neyðarlýsing, amk. 1 lux. Innbyggð með rafhlöðum í lömpum.
Reyklosun	Í verkstæðiseiningum verða aðbrennanleg ofanfjós amk 5% af gólfefni. Að önu leyti verði reyklosun um opnarlegar dyr og glugga á útvegg.
Brunavarnarkerfi	Viðskent rásantengt brunavarnarkerfi verður í öllu húsinu skv. reglum Brunamálaáttunnar og ÍSTNS4. Reykkylljarar (öllum rýmum og handboðar við alla útganga. Kerfið verður tengt viðskentrið vakstöð. Stjórnstöð ásamt yfirlitamynd verður við aðalandyrt byggingartinnar.



03 05.05.09 BS	Reyndartekning	
02 15.10.07 TG	Lóð færð inn um 2,5 m til norðurs	
00 12.06.07 GS/SBJ	Byggingarfullbútt	
05.06.07 GS/SBJ	Rýni og samþykki verkkaupa	GÖS 07.06.07
A 01.06.07 GS/SBJ	Innirýni	SH 04.06.07
Úg Dags	Tekn. Skýring / bræsting	Samb. af Dags.

FASTEIGNAFÉLAG HAFNARFJARÐAR
FRAMKVÆMDARSVIÐ HAFNARFJARÐAR

NORDURHELLA 2 **0651**
 Landnúmer: 204715
 Stgr. 1400-1-66350020, MH. 01

ADALUPPDRATTUR
 REYNDARTEIKNING
 AFSTÖÐUMYND
0651_0-(99)-A-301
 MKV: 1:500
 TEIKNAD: GS-99J
 ÚTGÁFA DAGS: 05.05.09
 STOFN. DAGS: 01.06.07
 BLADSTÆRÐ: A2
ÚTGÁFA 03

BATTERÍÐ
 ARKITEKTUR
 Jón Ólafur Ólafsson FAl
 Húsnúmer: 229
 Sígurður Elínarsen FAl
 kt: 10457-2789
 kt: 521291-1259
 Trúnaðarheimili 1
 229 Hafnarfjarð
 Sígurður Harðarson FAl
 kt: 030448-3999
 Sí: 54 54 700 F: 54 54 701
 Netfang: batterid@arkitekt.is
 Heimasíða: www.arkitekt.is