


Sambykkt þann

13 FEB 2012

Byggingafulltrúinn / Hafnarfirði
Fr. Sigrður Steinar Jónssøn



Löð.

Löð Steinhekk 12 er 2.555,4 m². Löðin afmarkast af nærliggjandi löðum til norðurs, austurs og suðurs. Aðkoma löðar er frá norðvestri.
Aðkoma slókvilis er í norðvestri og malibikað bilaplan hringinn í kringum húsið.

Bilaplan.
Malibikað bilaplan gerir ráð fyrir 39 stæðum. Gert er ráð fyrir að malibika ailt plánið.

Löðamörk.
2,5 m breyt gróður og trjábæti verður á norður löðamörkum. Við vestur löðamörk og gau verður lávaxið trjásælt. Við frágang á aðliggjandi löðum verður hatt samræð við löðahafa.

Sorp.
Sorpskilyr er við suðurhlíð. Þær er gert ráð fyrir að sorp sé flokkað í gáma. Sorp verður skermað af á 3 vegu.

Spilliefni.

Öll spilliefni eru sett í sérstök lítat og keyrð í spilliefnadeild Sorpu.

Stjórnstöð brunavíðvúnarkerfis er við inngang á lagnagang.

Stærðir.

Brúttónumál: 5.401,1 m²
Brúttóflutur: 1.391,6 m²
Löðdarstærð: 2.555,4 m²
Nýtingarlutfall: 0,54

Byggingarlysing:

Starfsemi:

Á 1. hæð í húsinu verða 14 iðnaðarnými og lagnagangur sem jafnframt er flóttalöð frá iðnaðarymumunum, á 2. hæð verða 14 skrifstofur.
Hugmyndin er að þær geti verið smáldnaður, einrykjar eins og td. smíðir, pipulagningarmenn, murrar os. fr. Þær geta mætt hatt aðstöðu og geymslu fyrir vélar og tæki. Jafnframt verði með skrifstofu á 2. hæð fyrir sína starfsemi og tekla að móti fólk. Þessi nými getu líka hentad fyrir litlar heldslöslur.
Það má ekki innréttu ibúðir eða svefnherbergi í húsinu.

Burðarvirkni og einangrun:

Húsið er allt limburgindarhús á steypum undirstöðum. Sókklar eru einangraðir með 7,5 cm einangrun og tilir með þjórruðum frostfriu fyllingarefni. Botnplata er staðleyst og einangruð með 7,5 cm einangrun. Milliplata er limburbitla klæddir með 22mm nótum spónaplönum að ofan og 1x13 mm gjipsklæðingu að neðan.
Útvegir eru úr tímber klæddir með lígjandi stálklæðingu að utan og klæðingu í flokk 2 að innan. Pak er tvíhálla 5° timburvirkni, 20 cm steinum og klætt með pakduki í flokk 1 T og klæðingu í flokk 2 að innan. Milliveggir eru úr timburgind og klæddir með klæðingu í flokk 2.

Lagnir:

Húsið verður hitað upp með hefðbundnu ofnakeri. Neyslaginir verða úr álf-þróðum.
Verði starfleyfisskýld starfsemi samkvæmt lögum um matvæli nr. 93/1995 m.s.b. og/ea lögum um höllustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 m.s.b. í húsnæðini ber rekstraraðila að aðla starfleyfis Heilbrigðiseftirlendrar Hafnarfjörðar- og Kópavogsþeðs. Mengunarvarnabúnaði á fráveit verður komið fyrir í samræmi við ákvörðun heilbrigðisnefndar.

Litir og áferð utanhúss:

Útvegir eru klæddir með lárétti silfurgrári málmi klæðingu, Ral 9022. Bakantur er silfuritað stál. Gler er K-gler og álgúggar og hurðir eru gríðar Ral 7043.

Kólnunartölur:

Húsið skal uppfylla kröfur byggingareglugerðar um kólnunartölur fyrir húsum sem er með innihattastig 18 gráður C og meira, U-gildi:

Pak: 0,2 (W/mPK)
Útveggur: 0,3 (W/mPK)
Gluggar: 2,0 (W/mPK)
Huðir: 3,0 (W/mPK)
Gólf: 0,3 (W/mPK)

27.1.2012

HEILBRIGÐISEFTIRLEITI'S
HAENARFJARDAR-
OG KÓPAVOGSVÉÐIS
Gjötugötu - 710 Garðabæ

Steinhekk 12

221, Hafnarfirði

HEIT TEKNIKGAR:

AFSTÖÐUMYND

KVARN: 1:500

HANNAD: DKK TEKNAD: DKK VERNAR: 1.138 BREYTINGR: 01 DAGS: 21.09.2007

SAMBUKKT: TEKN. NR. 01

TEIKNISTOFAN H.R. ehf

Húsbýggingar og ráðgjöt

Davð Karl Karlsson

Byggingarfræðingur BFI

Næfurð 2. 110 Reykjavík

SIMI & FAX: 517 3640

GSM: 994 3000

E-mail: karl@teknistofan.is

KT: 231256-2539

Upplifdi

Brunavarnir:

Brunavarnalausnir og brunavarnatexti er unnin af VSI, Öryggishónum og ráðgjöt.

Brunasamstæður:
Húsið er ein brunasamstæða, alls u.p.b. 1391 m² en skipti upp í fjölmarg brunahólf. Þetta er laið ástæðum þóttar sem húsin er útbúið með sjálfvirku brunavíðvúnarkerfi en þessi sem hefur skiptist í fjölmarg brunahólf og miðjugangur myndar brunastúku að milli brunahófna.

Brunahólf:
Hvert löndarhámyri er sér brunahólf, u.p.b. 45 m². Skrifstofa á efn hæð myndar hvort um sig sér brunahólf, u.p.b. 34 m². Miðjugangur eftir endilöngu húsinu er sér brunahólf, u.p.b. 45 m². Miðjugangur myndar brunastúku á milli brunahófna.

Burðarvirkni:
Aðalburðarvirkli hússins er a.m.k. R60. Hæðaskil verða a.m.k. RE160.

Klæðningar:
Klæðningar utanhúss verða í flokki 1, innanhúss í flokki 2 og gölfefni í flokki 2.

Fjóttaleiðir:
Frá iðnaðarymum eru tvær óháðar fjóttaleiðir, önnur beint út og hin inn í miðjugang og út.
Frá miðjugangi eru tvær óháðar fjóttaleiðir beint út.
Frá skrifstofum á efn hæð er önnur fjóttaleiðin um björgunarop.

Brunavíðvúnarkerfi:
Viðurkennt brunavíðvúnarkerfi verður í öllu húsinu skv. reglum Brunamálastofunar og ISTEN54. Kerfið verður tengt viðurkenndri vaktstöð. Stjórnstöð brunavíðvúnarkerfis ásamt yfirlitsmynd er við inngang í miðjugang.

Reyklosun:
Reykresing hússins er um glugga og hurðir.

Slöngukelli og slókkviteki:
Slöngukelli verða sett upp í miðjugangi (3 stk) staðsett þannig að hvergi í húsinu sé lengra en 25m að næsta kelli.
Slókkviteki verða sett upp í hverju iðnaðarymi á neðri hæð. Í hverju skrifstofum á efn hæð og í miðjugangi í sitt hvorn endann. Viðelgandi merkingar skulu vera við slókkvibunað.

Út- og neyðarlýsing:
Útljs verða sett upp við útganga frá iðnaðarymum og útganga í miðjugangi. Neyðarlýsing skal sett upp í miðjugangi, a.m.k. 1 lux.

27.1.2012

HEILBRIGÐISEFTIRLEITI'S
HAENARFJARDAR-
OG KÓPAVOGSVÉÐIS
Gjötugötu - 710 Garðabæ

Steinhekk 12

221, Hafnarfirði

HEIT TEKNIKGAR:

AFSTÖÐUMYND

KVARN: 1:500

HANNAD: DKK TEKNAD: DKK VERNAR: 1.138 BREYTINGR: 01 DAGS: 21.09.2007

SAMBUKKT: TEKN. NR. 01

TEIKNISTOFAN H.R. ehf

Húsbýggingar og ráðgjöt

Davð Karl Karlsson

Byggingarfræðingur BFI

Næfurð 2. 110 Reykjavík

SIMI & FAX: 517 3640

GSM: 994 3000

E-mail: karl@teknistofan.is

KT: 231256-2539

Yfirlit af brunat 25.1.2012

25.1.2012