



- SKÝRINGARTEXTI:
- BO Björgunarpop
  - DS Dyrsími
  - GN Gólfniðurfall
  - HO Handklæðaborn
  - HSL Handstökkvaski
  - LR Vélrennloftfræsing
  - OK Ofnakaista
  - RT Rafmagnstafía
  - RV Inntak Rafveita
  - SP Vatnsúðakerfi (sprinkler)
  - SS Spútslanga
  - VEK Varma endurvinnslu kerfi
  - VV Inntak Vatnsveitu
  - PN Þakniðurfali / Svalir
  - PU Þurkari
  - PV Þvottavél
  - ÖSH Öruggt svæði hreyfihamlaða + Samskiptabúnaður
- 0101 Rýmiúmer.
- GK.00.00 Gólfkóti.
  - GK.00.00 Gólfkóti.
  - REIxx/EIxx Brunaskili.
  - EWxx Takmörkun á hitagerila.
  - R'w 42dB Hjóðkrata.
  - R Reykkyrnjari.
  - Húð númer. Húð brunaták. Húð hjóðkrata.
  - UT Merkur úlgangur.
  - Stjórnsíð brunavörðunarkerfis.
  - Brunaslanga.
  - Stigleiðsla.
  - Inndæling Stigleiðslu.
  - Tvibratengi úðakerfis.

3 hæð ---  
1 : 100

DR DAGS. BREYTING. YFIR. TEIKN.

## TENDRA ARKITEKTUR

Laugavegur 178, 105 Reykjavík. Sími: 550011-0860. Sími: 5571-4560. tendra@tendra.is, www.tendra.is

Jóhann Sigurðsson Arkitekt FAÍ kt: 030874-3239  
Þorleifur Eggertsson Arkitekt FAÍ kt: 040163-4849  
Ólafurinn Malmquist Arkitekt FAÍ kt: 031071-5269

Hönnuður aðal- / séruppdráttar  
Hönnunarsjóni *O. Malmquist*

ADALUPPDRAETTIR HANNAÐ / TEIKN: PE / PM  
YFIRFARIR: PM

Áshamar 42 til 48 -221 Hafnarfjörður

H-L9A-42  
Áshamar 42 - MHL 1  
Grunnmynd 3 hæð

MKV.: Ás Indicated BLAÐST: A1 Reykjavík: 29.04.2022

VERNIÐ HVERNIR  
1915 1.313 ÚTGÁFA

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugið á staðnum. Ósamræmi í teikningum og vafastíðni skal tilkynna arkitektum strax.