



- SKÝRINGARTEXTI:
- BO Þjöguraport
 - DS Dyasími
 - GN Góthúrfall
 - HO Handklæðafn
 - HSL Handklökkviteki
 - LR Vétrænifloðrasing
 - OK Ofnaskifa
 - RT Rafmagnstafía
 - RV Inntak Rafveita
 - SP Vatnsúðakerfi (sprinkler)
 - SS Spólslanga
 - VEK Varma endurvinnslu kerfi
 - VV Inntak Vatnsveitu
 - VN Þakniðurfall / Svalir
 - PU Þurrkari
 - PV Þvottavél
 - ÖSH Öruggt svæði hreyfihlaða + Samskiptabúnaður
- 0101 Rýmiúmer.
- GK.00.00 Gólfkóti.
- GK.00.00 Gótfkóti.
- REIxx/EIxx Brunaskil.
- EVWxx Tákmerkun á hitageisla.
- R'w 42dB Hljóðkrafa.
- R Reykskyrnari.
- XXX Húróúmer.
Ea, 30 Cse Húró brunaslákn.
R'w 40dB Húró hljóðkrafa.
- UT Merktur úlgangur.
- Sljómstöð brunavíðvörnarkerfis.
- Brúnslanga.
- XX m
- Stigleiðsla.
- Inndæling Stigleiðslu.
- Tvíturatengi úðakerfis.

5 Hæð ---
1:100

SR DAGS Breyting Yfirf. Teikn

TENDRA

ARKITEKTUR

Laugavegur 178, 105 Reykjavík, tel. 550811 0650 S 571-4500, tendra@tendra.is, www.tendra.is

Jóhann Sigurðsson Arkitekt FAI tel. 030874-3239

Þorleifur Eggertsson Arkitekt FAI tel. 040163-4849

Þórunn Malmquist Arkitekt FAI tel. 031071-5269

Hönnuður aðal / séruppdráttá Hönnunarstjórn *Þ. Malmquist*

ADALUPPDRAETTIR HANNAÐ / TEIKN.: PE / PM
YFIRFARID.: PM

Áshamar 42 til 48 - 221 Hafnarfjörður

H-L9A-42
Áshamar 42 - MHL 1
Grunnmynd 5. hæð

MKV.: As indicated BLADST.: A1 Reykjavík: 29.04.2022

1915 1.315

Öll mál eru í mm. Línið ekkí af teikningum. Öll mál athugið á staðnum. Ósamræmi í teikningum og yfirlitshátt skal tilkynna arkitektum strax.