



- SKÝRINGARTEXTI:
- BO Björgunarp
 - DS Dyrasími
 - GN Gólfniðurfali
 - HO Handklæðabofn
 - HSL Handklæðskvæði
 - LR Vélræntloftæsing
 - OK Ofnasta
 - RT Rafmagnstafa
 - RV Inntak Rafveita
 - SP Vatnsúðakerfi (sprinkler)
 - SS Spúslanga
 - VEK Varma endurvinnslu kerfi
 - VV Inntak Vatnsveitu
 - ÞN Þekniðurfali / Svalir
 - ÞU Þurkari
 - ÞV Þvottavél
 - OSH Öruggt svæði hreyfihamlaða + Samskiptabúnaður
- 0101 Rjómisnúmer.
- GK.00.00 Gólfkóti.
- GK.00.00 Gólfkóti.
- REIxx/Elxx Brunasakli.
- EWxx Tæknirörkun á hitagæsla.
- R' w 42dB Hjúðakrafa.
- R Reykskynjarí.
- XXX Húð númer.
- 30 30 Húð brunastálin.
- 30 30 Húð hjúðakrafa.
- UT Merktur útgangur.
- Stjórnaðó brunaviðvörðunarkerfis.
- XX m Brunaslanga.
- Stigleiðsla.
- Inndasling Stigleiðslu.
- Tvívuratrengi úðakerfis.

langsníð ---
1 : 100

BR. DAGS. Breyting. YFIR. TEKN.

TENDRA
ARKITEKTÚR

Laugavegur 178, 105 Reykjavík, tel. 550811-0650 5571-4560, tendra@tendra.is, www.tendra.is

Jóhann Sigurðsson Arkitekt FAÍ kt: 030874-3239
Porleifur Eggertsson Arkitekt FAÍ kt: 040163-4849
Þórarinn Malmquist Arkitekt FAÍ kt: 031071-5269

Hönnuður aðal- / sénuþdrita Hönnunarstjóri *P. Malmquist*

ADALUPPDRÆTTIR HANNAÐ / TEKN.: PE / PM YFIRFARIÐ. PM

Áshamar 42 til 48 - 221 Hafnarfjörður

H-L9A-42
Áshamar 42 - MHL 1
Langsníð

MKV.: As indicated BLAÐST.: A1 Reykjavík: 29.04.2022

1915 1.332 ÚTGÁFA

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugið á staðnum. Ósamræmi í teikningum og vafatrúð skali tilkynna arkitektum strax.