



þak ---
1:100

42 MHL-01

44 MHL 02

46 MHL 03

48 MHL 04

Samþykkt þann
06. JÚLÍ 2022
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði
Malmquist



SKÝRINGARTEXTI:

- BO Björgunarp
- DS Dyrsími
- GN Gólfniðurfell
- HO Handklæðaoafn
- HSL Handsökkvitæki
- LR Vélaen loftæsting
- OP Opnanlegur gluggi
- OK Olnakista
- RT Rafmagnstafa
- RV Inntak Rafveita
- SP Vatnsúðakerfi (sprinkker)
- SS Spúslanga
- VV Inntak Vatnsveitu
- ÞN Þakniðurfell / Svatr
- ÞU Þurrkari
- ÞV Þvottavél
- ÖSH Öruggt svæði hreyfihamböð +samsetplabúnaði

0101 Rýmisnúmer.

GK.00.00 Gólfköt.

GK.00.00 Gólfköt.

REIxx/EIxx Brunaskil.

EWxx Takmörkun á hitageisla.

R'w 42dB Hjúðókrafa.

R Reykskynjari.

XXX Húð númer.
Elj. 30 CSM
R'w 42dB Húð brunatákn.
Húð hjúðókrafa.

UT Merktur úlgangur.

Stjórnsúð brunaviðvarnarkerfis.

Brunaslanga.

XX m Stigleiðsla.

Inndæling Stigleiðsku.

Tviburatengi úðakerfis.

BR. DAGS. BREYTING. YFIRF. TEIKN.

TENDRA
ARKITEKTÚR

Laugarvegur 178, 105 Reykjavík, kt. 550811-0650 S. 571-4560, tendra@tendra.is, www.tendra.is

Jóhann Sigurðsson Arkitekt FAÍ kt: 030874-3239

Þorleifur Eggertsson Arkitekt FAÍ kt: 040163-4849

Þórarinn Malmquist Arkitekt FAÍ kt: 031071-5269

Hönnuður aðal- / séruþdráttá
Hönnunarstjóri *J. Malmquist*

AÐALUPPDRÆTTIR HANNAÐ / TEIKN.: PM/PE
YFIRFARID: PM

Áshamar 42 til 48 -221 Hafnarfjörður

H-L9A-46

Áshamar 46 - MHL 3

Grunnmynd þak

MKV.: As indicated BLAÐST.: A2 Reykjavík: 29/04/2022

VERKNR. RAÐNR. ÚTGÁFA

2019.15 3.315

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum. Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax.