

## Vísað er til teikninga arkitekta varðandi nákvæma staðsetningu á öllum rafbúnaði.

Allir uppdrættir eru táknaðir og sýna í aðalatriðum hvers óskað er. Verktaki skal kynna sér alla uppdrætti og verklýsingar. Ef verklýsingu og uppdráttum ber ekki saman skal verkkaupi/hönnunarstjóri skera úr um eftir hverju skuli fara. Samþykki verkkaupa eða eftirlitsmanns hans er nauðsynlegt fyrir öllum frávikum frá uppdráttum.

Hæð rafmagns-, og smáspennutengla er 20cm  
Hæð rafmagnstengla eldhúsi, baði, þvottahúsi, geymslu og bilageymslu er 110cm  
Hæð rofa er 110cm  
Hæð útíngla er 150cm  
Hæð veggjósa við rúm er 130cm  
Hæð veggjósa er 180cm  
Hæð dyrasíma er 140cm  
Aðrar hæðir koma fram á teikningum.  
Dósir við hurðir skulu vera 12cm +/- 3cm frá dyrafalsi

Öll mál eru gefin upp í cm miðast við fullfrágengin gölf og í miðju tengistaðar, ef annars er ekki getið á teikningu.

Öll rör skulu vera halon frí.  
Rör fyrir almennar lagnir eru 16mm  
Rör fyrir TV-, síma- og hátalalaragnir eru 20mm

Allir vírar og strengir skulu vera halon fríir.  
Almennt fyrir lágsennur er notað 1,5q ídráttarvír, aðrar stærðir koma fram á einlinumyndum.  
Nota skal cat6 kapal fyrir síma- og netflagnir.  
Coax skal vera með kjarna 1,15mm fyrir TV lagnir.  
Utanáliggjandi kapplar til og með 2,5q skulu vera með 300/500V.  
Strengir frá 4q skulu vera með 1000V XLPE einangrun.  
Allir strengir eru kopar gerðar (Cu), nema heimtaug er ál strengur (Al).

Greinar eru ekki sýndar í öllum tilfellum að töflu, en eru þá merktar viðkomandi töflu.  
Málistraumur rofa og tengla skal vera minnst 10A.  
Skammhlaupsgeta töflubúnaðar skal minnst vera 10kA  
Málmhluta lagna, strengstiga, lampa og rafbúnaðar skal jarðbinda vandlega.  
Varnarbúnaðurinn, ásamt spennuhafa taugum/leiðorum fyrir framan varnarbúnaðinn skal vera með tvöfaldri einangrun eða með aukinni (styrkt) einangrun.

Innlagnarefni skal standa IEC 60309-2, tenglar af Schuko gerð með fiktívörn og allur búnaður CE merktur.  
Í blaутrynum skal varnarbúnaður raffangi minnst vera IP44.  
Loft-, rofa-, tengi- og veggdósir skulu vera plastdósir af vandaðri gerð.

Húsið staðsteypt steinsteypa, einangrað að utan.  
Sökklar og plata eru steinsteypa, einangrað með plasteinangrun.

Á þeim stöðum þar sem raflagnarker fer í gegnum hluta byggingar eins og gölf, veggi, þök, loft, skilveggi eða hola veggi skal þéttu opin sem gerð voru, þegar lögninni hefur verið komið fyrir. Gerð þéttigar skal miðast við eldvarnarstig (ef við á) byggingarhlutans sem farið er í gegnum (sjá ISO 834).

### Athugasemdir:

- Meðan á uppsetningu raflagnarkerfis stendur getur verið þórf að bráðabirgðapéttungum.
- Við breytingu á raflagni skulu þéttigar endurgerðar eins fíjott og unnt er.

Samantekt brunahönnunar (birtist á fyrsta blaði aðaluppdráttu með byggingalýsingum).

### Brunabol burðarvirkis:

Brunabol burðarvirkja er að minnsta kosti það sama og brunapol þeirra brunahófna sem burðarvirkio þarf að halda uppi.

### Brunahólf:

Brunahólfun er sýnd á uppdráttum.

### Brunapol klæðninga:

Loft- og veggfletir innanhúss verða í flokk 1. Upphengd loft ásamt tilheyrandu upphengjum verða úr A-efnum. Gólfefni uppfylla flokk G og þakklæðningar flokk T. Utanhúsklæðning verður í flokk 1 og festingar verða úr A-efnum. Einangrun veggja og þaka er óbrennunleg.

### Rýming og flóttaleiðir:

Flóttaleiðir verða í samræmi við kafla 9.5 í byggingarreglugerð. Flóttaleiðir eru sýndar á aðaluppdráttum.

### Brunaviðvörunarkerfi:

Fjöldi reykskynjar eru samkvæmt reglum.  
Vaktlað brunakerfi verður í bílakjallara og sameign.

### Reyklosun:

Reyklosun hússin verður í samræmi við gr. 9.4.8. í byggingarreglugerð.


### Brunapéttigar:

Lagnögöt og önnur göt á milli brunahófna verða þétt með sérstökum brunapéttiefnum á viðurkenndan hátt. Þéttiefni sem notuð verða til verksins skulu vera notuð í samræmi við leiðbeiningar framleidand efnanna og vera viðurkennd af Mannvirkjastofnun í fyrirhugaðra notkunar. Starfsmenn sem vinna að þéttigum skulu hafa setið námskeið Mannvirkjastofnunar um brunapéttigar. Eins skal nota brunapolnar rafmagnsdósir í brunahófandi veggi með sómu brunamótstöðu og tilheyrandi vegur. Skal passað upprá að dósir liggi ekki bak í bak til að halda brunapoli.


### Viðhald og eftirlit:

Um eigið eftirlit eigenda og forráðamanna með brunavörnum í húsinu gildir reglugerð nr. 200/1994. Eftirlitið skal vera í samræmi við ákvæði í 4. kalfa í NFPA-850. 4.3.1 Greinargerð um brunavarnir aðaluppdráttu samkvæmt lið a.


Til fyllingar ofangreindum texta er bætt við eftirlifandi, skv. 4.030 Skoðunarlista MVS:  
Brunavarnir eru ákvæðad á grundvelli ákvæða byggingareglugerðar (a), því fylgja ekki með útreikningar eða önnur fylgiskjöl tengd brunahönnun, því fylgir heldur ekki efnisyfirlit.  
Gæðakerfi hönnuðar fylgir byggingaleyfisumssókninni sem sér skjal, en í stuttu máli fer hönnunarstjóri verksins (eða framkvæmdastjóri, hafi hönnunarstjóri unnið gógnin) yfir umsóknargögn m.t.t. skoðunarlista MVS og gátlista byggingafulltrúa, þegar það á við áður en gögnun er skilað inn.




## Sökkulskaut



Grunnmynd sökkulveggja




Snið í sökkulvegg  
Sýnd eru 2 neðstu steypu-styrktajárn i steypumóti ofan a neðstu móta virum.



Samtenging steyputeina

Setja skal two vírlása á hver samskeyti


Tengja skal saman tvö neðstu járnin í sökkulveggjum allan úthringinni og að upptaki í tengiboxi.  
Í ráðhús, parhús og hlíðstæð hús er leifilegt að tengja sameigilegan úthring en tengiboxi og lenging verði við hverja heimtaug.



Tafla

koparvir í pipu tengist eftir atvíkum á PE- eða PEN-skinnu í töflu

Tengibox fyrir sökkulskaut skal ávalt vera sýnilægt og aðgengilegt. Staðsett við vatnsinsíkt eða undir töflu.



Ef tengdar eru fleiri taugur í boxið skal nota safnskinnu bannig að auðveld sé að losa hverja taug til mælinga.

Tryggja skal réttu notkun pessara járn með öruggri merkingu.



Snið í töfluvegg

Móttekið  
31. jan. 2022  
Innlyggingarfulltrúa i Hafnarfirði  
Robert A. Robertsson

Breytingar	Dags
1	
2	
3	
4	
5	
6	

Dagsetning vinnugrunna  
29.10.2022  
Dagssetning aðaluppdráttu.

### Undirskrift hönnunarstjóra

Kt: Þórarinn Malmquist  
Kt. 031071-5269



Helgi Pálsson Baldvin Ó. Gunnarsson  
S:898-4476 S:855-3155  
helgi@voltorka.is baldvin@voltorka.is

Baldvin Ó. Gunnarsson  
Verkefni Áshamar 48

Staður 221 Hafnarfjörður

### Skýringar og sökkulskaut

Hönnun, Baldvin Ó. Gunnarsson  
Kt. 261069-4589

Mkv Teikningarnúmer 100-00-01

Teiknað, Hlynur Hóladsson

Útgáfudagsetning, 21.11.2022

Land nr. 231975 Blaðastærð A1

Verknúmer 2022-070 Útgáfa A

1 2 3 4 5 6 7 8