

Visað er til teikninga arkitekta varðandi nákvæma staðsetningu á öllum rafbúnaði.

Allir upprættir eru táknaðir og sýna í aðalatriðum hvers óskað er. Verktaki skal kynna sér alla upprætti og verklýsingar. Ef verklýsing og upprættum ber ekki saman skal verkkaupi/hönnunarstjóri skera úr um eftir hverju skuli fara. Samþykki verkkaupa eða eftirlitsmanns hans er nauðsynlegt fyrir öllum frávikum frá upprættum.

Hæð rafmagns-, og smáspennutengla er 20cm

Hæð rafmagnstengla eldhúsi, baði, þvottahúsi, geymslu og bilageymslu er 110cm

Hæð rofa er 110cm

Hæð útitengla er 150cm

Hæð veggjósa við rúm er 130cm

Hæð veggjósa er 180cm

Hæð dyrasíma er 140cm

Aðrar hæðir koma fram á teikningum.

Dósisr við húðir skulu vera 12cm +/- 3cm frá dyrafalsi

Öll mál eru gefin upp í cm miðast við fullfrágengin gólf og í miðu tengistaðar, ef annars er ekki getið á teikningu.

Rör fyrir almennar lagnir eru 16mm PVC plaströr

Rör fyrir TV-, síma- og hátalaralagnir eru 20mm PVC plaströr

Almennt fyrir lágsennur er notað 1,5q ídrættarví PVC einangraður, aðrar stærðir koma fram á einilnumyndum.

Nota skal cat6 kapal fyrir síma- og netlagnir, PVC einangraðan.

Coax skal vera með kjarna 1,15mm fyrir TV lagnir, PVC einangraður

Utanáliggjandi kapplar til og með 2,5q skulu vera með 300/500V PVC einangrun.

Strengi frá 4q skulu vera með 1000V XLPE einangrun.

Allir strengir eru kopar gerðar (Cu), nema heimtaug er ál strengur (Al).

Greinar eru ekki sýndar í öllum tilfellum að töflu, en eru þá merktar viðkomandi töflu.

Málstraumur rofa og tengla skal vera minnst 10A.

Skammhlaupsgeta töflubúnaðar skal minnst vera 10kA

Málmhluta lagna, strengstiga, lampa og rafbúnaðar skal jarðbinda vandlega.

Varnarbúnaðurinn, ásamt spennuhafa taugum/leiðurum fyrir framan varnarbúnaðinn skal vera með tvöfaldri einangrun eða með aukinni (styrkt) einangrun.

Innlagnarefni skal standa IEG 60309-2, tenglar af Schuko gerð með fiktívörn og allur búnaður CE merktur.

Í blautrýmun skal varnarbúnaður raffanga minnst vera IP44.

Loft-, rofa-, tengi- og veggðosir skulu vera plastdósir af vandaðri gerð.

Húsið staðsteypit steinsteypa, einangrað að utan.

Sökklar og plata eru steinsteypa, einangrað með plasteinangrun.

Á þeim stöðum þar sem rafagnarkerfi fer í gegnum hluta byggingar eins og gólf, vegg, þök, loft, skilveggi eða hola veggi skal bætta opin sem gerð voru, þegar löginni hefur verið komið fyrir. Gerð þettingar skal miðast við eldvarnartig (ef við á) byggingarhlutans sem farið er í gegnum (sjá ISO 834).

Athugasemdir:

1. Meðan á uppsetningu rafagnarkerfis stendur getur verið pörf á bráðabirgðaþettingum.
2. Við breytingu á raflogn skulu þettingar endurgerðar eins fljótt og unnt er.

Samantekt brunahönnunar (birtist á fyrsta blaði aðaluppdráttu með byggingalýsingu).

Brunapótl burðarvirkis:

Brunapótl burðarvirkja er að minnsta kosti það sama og brunapótl þeirra brunahófna sem burðarvirkioð þarf að halda uppi.

Brunahólf:

Brunahólfun er sýnd á upprættum.

Brunapótl klæðninga:

Loft- og veggfletir innanhúss verða í flokk 1. Uppheng Loft ásamt tilheyrandi upphengjum verða úr A-efnum. Gólfefni uppfylla flokk G og þakklæðningar flokk T. Utanhúsklæðning verður í flokk 1 og festingar verða úr A-efnum. Einangrun veggja og þaka er óbrennanleg.

Rýming og flóttaleiðir:

Flóttaleiðir verða í samræmi við kafla 9.5 í byggingarreglugerð. Flóttaleiðir eru sýndar á aðaluppdráttum.

Brunaviðvörunarkerfi:

Fjöldi reykskynjarar eru samkvæmt reglum.

Vakað brunakerfi verður í bílakjallara og sameign.

Reyklosun:

Reyklosun hússin verður í samræmi við gr. 9.4.8. í byggingarreglugerð.

Brunapéttungar:

Lagnagöt og önnur göt á milli brunahófna verða þétt með sérstökum brunapéttiefnum á viðurkenndan hátt. Þéttiefni sem notuð verða til verksins skulu vera notuð í samræmi við leiðbeiningar framleiðand efnanna og vera viðurkennd af Mannvirkjastofnun til fyrirhugaðra

notkunar. Starfsmenn sem vinna að þéttum skulu hafa setið námskeið Mannvirkjastofnunar um brunapéttungar.

Eins skal nota brunabolnar rafmagnsdósir í brunahólfandi vegg með sömu brunamótstöðu og tilheyrandi veggur. Skal passað uppá að dósir liggi ekki bak til að halda brunapótl.

Viðhald og eftirlit:

Um eingöld eftirlit eigenda og forráðamanna með brunavörnum í húsinu gildir reglugerð nr. 200/1994. Eftirlitið skal vera í samræmi við ákvæði í 4. kalfi í NFPA-850. 4.3.1 Greinargerð um brunavarnir aðaluppdráttu samkvæmt lið a.

Til fyllingar ofangreindum texta er bætt við eftifarandi, skv. 4.030 Skoðunarlista MVS:

Brunavarnir eru ákvæðaðar á grundvelli ákvæða byggingareglugerð (a), því fylgja ekki með

útreikningar eða önnur fylgiskjöl tengd brunahönnun, því fylgr heldur ekki efnsýfirlit.

Gæðakerfi hönnuðar fylgr byggingaleyfisumsóknini sem sér skjal, en í stuttu máli fer



hönnunarstjóri verksins (eða framkvæmdastjóri, hafi hönnunarstjóri unnið gógnin) yfir

umsóknargögn m.t.t. skoðunarlista MVS og gálista byggingafulltrúa, þegar pað á við áður en

gógnum er skilað inn.

2	Tengill, jarðbundinn fjöldi	L	Loftnetstengill
Q2	Einpóla rofi	F/T	Samskiptatenglar
Q	Krónurofi	D	Dyrasimi
Q	Samrofi	R	Reykskynjari
Q	Krossrofi	O	Handboði
Q	Ljósdeyfir	X	Reyklosun
Q	Þrystirofi	C	Boðsendir f. hreyfihamláða
Q	Loftdós/tengidós	SS1	Brunastöð
Q	Veggdós/tengidós	SB1	Boðtæki f. hreyfihamláða
X	Loftljós	+	Lagnir í gólf / jörð
X	Veggljós	-	Loftnet
+	Jarðtenging	→	Lögn að töflu
Axx	Lágspennutöflur	→	Lögn upp
Sxx	Smáspennutöflur	↔	Lögn niður
SBLx	Stýring á brunalokum	↙	Lögn milli hæða

Sökkulskaut



Breytingar	Dags
1	
2	
3	
4	
5	
6	

Dagsetning vinnugrunna
04.04.2022
Dagssetning aðaluppdráttu.

Undirskrift hönnunarstjóra
Kt: 291246-4519



Helgi Pálsson Baldvin Ó. Gunnarsson
S:898-4476 S:855-3155
helgi@voltorka.is baldvin@voltorka.is

Baldvin Ó. Gunnarsson

Verkefni Áshamar 56

Staður 221 Hafnarfjörður

Skýring Skýringar, sökkulskaut

Hönnun, Baldvin Ó. Gunnarsson

Kt. 261069-4589

Mkv

Teikningarnúmer Á56-100-00-01

Teiknað, Baldvin Ó. Gunnarsson

Útgáfudagsetning, 10.11.2022

Land nr.231976 Blaðastærð A1

Verknúmer 2022-112 Útgáfa A

1 2 3 4 5 6 7 8