


Samþykkt þann
 18. apríl 2023
 Dr. byggingarfulltrúgævi í Hafnarfirði
 Róbert A. Róbertsson

Útgáta	Lýsing	Dags.
A	Tillærsla á stökkum	16.01.2023
-		
-		
-		



Lyklmynd 1:1000

VEKTOR
 - hönnun og ráðgjöf -
 Síðumíla 3, 108 Rvk, s: 554-6650 / 897-5363

Áshamar 42-48, Hafnarfjörður

Lagnir -Prifalagnir hús 44 - MHL2
 Grunnmynd 2.hæð

Húsnúmer	SH/EK	Teknað	MMA	Tekn. nr.
				L-203-2

Sigurður Halsteinnsson kt. 030659-7749
 Byggingarstjóri/raðgjafi
 Netfang: sigur@vektor.is

Samþykkt myndir:

Samþykkt af hönnuðum / samráðgjafi:

Þórarinn Malmquist
 kt. 031071-5269

ATH! Þar sem lagnir fara í gegnum brunahólfandi veggir eða plötur skal koma brunabætting, á fallstamma skal setja eldvarnarkraga eða eldvarnarborða á plötuskilum. Um frágang lagnastokka er vísað til séruppráttanna aðalhönnuðar.