


Útgáfa	Lýsing	Dags.
A	Tilfærsla á stökkum	16.01.2023
-		
-		
-		
-		



Lýkilmynd 1:1000

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Síðumúla 3, 108 Hvík, s: 554-6650 / 897-5363

Áshamar 42-48, Hafnarfjörður

Lagnir -Prifalagnir húsi 42 - MHL1
Grunnmynd 2.hæð II

Númer	SH/EK	Teknaþ	MMA	Tekin. n.
Dagsetning	11.10.2022	Mks.	1:50	L-206-2

Sigurður Hafsteinsson kt. 000659-7749
Byggingstæknifélagið
Netfang: sigurdur@vektor.is

Samþykkt af:
[Signature]

Samþykkt af hönnuðum / samráðingahönnuðum:
Pórarinn Malmquist
kt. 031071-5269

Blaðst. A1

ATH! Þar sem lagnir fara í gegnum brunahólfandi veggir eða plötur skal koma brunapétting, á fallstamma skal setja eldvarnarkraga eða eldvarnarborða á plötuskilum. Um frágang lagnastokka er vísað til séruppráta aðalhönnuðar.