



SKÝRINGAR

þrjú sjálfstæð loftræsikerfi eru í skólanum auk tveggja útsogskerfa.

Sameiginlegt loftinntak er fyrir öll kerfin í steyptum turni norðan við húsið, þaðan sem loftið er dregið um rör í jörðu inn í blásaraklefa í kjallara hússins, inn á samstæðurnar. Á svipaðan hátt er loftútkastið fyrir öll kerfin um rist við kjallaratröppur. Takmörkun (hámark) á hlutfalli bakrásarlofts er virk á meiri hraðanum, á minni hraðanum er eingöngu útiloft.

- Kerfi 1 er fyrir fjölnotasal, leiksvið, anddyri og tónlistarherbergi. Heildarafkost eru um 7100 rúmmetrar á klst. Loft er dregið inn úr loftinntakinu um loftslu og lofthitara og blásið inn um hljóðgildru, stokka og innblásturs- ristar inn í rýmin. Á stoknum inn í tónlistarherbergið er eftirhitari. Ef flekaveggir eru lokaðir fer loftið um hljóðdeyfðar yfirstraumristar inn í anddyri og er dregið út um útsogsristar í kennslustofum og eina stóra á göngum, um stokka og hljóðgildru og síðan kastað út um útkastsrist við kjallaratröppur. Hitastýring er tvískipt, reglir með tveimur fjölstöðuútgögum stýrir uppblöndun (SM1.3) og hita (LM1) í fjölnotasal, og annar með einum útgangi stýrir eftirhitara fyrir tónlistarstofuna. Stýrandi hitanemarnir eru staðsettir á vegg í viðkomandi rýmum, en takmarkandi eru í framrásarstokki.
 - Kerfi 2 er fyrir skólasafn og hópherbergi, afkost eru um 1800 rúmmetrar á klst. Loft er dregið úr loftinntakinu um loftslu og lofthitara og blásið um hljóðgildru, stokka og innblásturtúður inn í rýmin. Frá rýmunum fer loftið um hljóðdeyfðar yfirstraumsristar fram á gang. Hitastýring er með fjölstöðuregli, stýrandi hitanema í rýminu og takmarkandi í framrásarstokki.
 - Kerfi 3 er fyrir bœð og búningsklefa. Afkost innblásturs eru um 1200 rúmmetrar á klst., en útsogs um 1600 rúmmetrar á klst. Undirþrýstingur er í því þessum rýmum gagnvart aðliggjandi rými. Loft er dregið úr loftinntakinu um loftslu og lofthitara og blásið um hljóðgildru, stokka og innblásturristar inn í búningsklefana. Loft er dregið úr bœðum um útsogsventla, stokka og hljóðgildru og kastað út. Hitastýring er með fjölstöðuregli, stýrandi hitanema í búningsklefa og lágmarkandi í framrásarstokki. Rofi og hraðabreytir eru hjá húsverði.
 - Kerfi 4 er fyrir hússtjórnareldhús og eru afkost útsogs um 1900 rúmmetrar á klst. Loft er dregið út yfir eldavéluum ristar með fituslum, stokka og hljóðgildru og kastað út. Loft kemur inn af göngum um hljóðdeyfðar yfirstraumsristar. Rofi og hraðabreytir eru í eldhúsini.
 - Kerfi 5 er fyrir mótuneytiseldhús og eru afkost útsogs um 950 rúmmetrar á klst. Loft er dregið út um eldhússviftu yfir eldavél, stokka og hljóðgildru og kastað út. Loft kemur inn af göngum um hljóðdeyfðar yfirstraumsristar. Rofi og hraðabreytir er í eldhúsini.

Blásarar eru tveggja hraða, nema BÚ4 og BÚ5 sem eru fjölhraða. Við venjulegar aðstæður að degi til og ekkert sérstakt að gerast í fjölnotasal skal gangur þeirra vera eftirfarandi:

- a) BI1 gengur á minni hraða, 2/3 afköst
 - b) BI2 gengur á minni hraða, 2/3 afköst
 - c) BI3 gengur á minni hraða, 2/3 afköst.
 - d) BÚ1 gengur á meiri hraða, 1/1 afköst
og spjaldloka SM1.2 er opin.
 - e) BÚ3 gengur á meiri hraða, 1/1 afköst
 - f) BÚ4 gengur að þörfum, hraðabreytir og rofi eru hjá kennara.
 - g) BÚ5 gengur að börfum, hraðabreytir og rofi eru í eldhúsi.

Þegar þörf er á meiri afkostum, 1 fjölnotasal, tónlistarstofu eða í skólasafn og hópgerbergi, er hnappur hjá húsverði sem setur Bl1 og Bl2 á full afkost í fjórar klukkustundir. BÚ1 fer einnig á full afkost, sé hann það ekki fyrir. Gaumljós 1 aðalstjórnþflu og 1 töflu hjá húsverði blikka við þessar aðstæður. Hjá húsverði er annar hnappur sem setur Bl3 og BÚ3 á full afkost í tver klukkustundir, óháð kerfisklukku. Gaumljós hjá húsverði sýnir hvort BÚ4 eða BÚ5 gagna.

Kerfisklukkan stýrir kerfum þannig að að nótta til og um helgar er slökkt á öllum blásurum nema BÚ1, Bl3 og BÚ3, sem ganga á minni hraða (2/3 afköstum) og spjaldloka SM1.2 er lokað. (Klukkan stýrir ekki BÚ4 eða BÚ5)

Gangtími, hiti, lágmarksinnblásturhiti og uppblöndunartakmörkun eru stillt í aðalstjórntöflu í blásaraklefa. Uppblöndun verður aðeins virk á meiri hraða og ef hitari HL1 heldur ekki lágmarkshita í framrásarstokki eða óskhita í rýmum.

27 NOV 1995