

BYGGINGARLÝSING

Fyrirhugaðar breytingar á Tjarnarvöllum 3 felast í því að í fjölnota sal á jardnæð verður innræðaður sportbar. Salurinn var í upphafi hugaður sem vinveitingastaður sem myndi samnýta eldhús, snytingar, ræstigeymslu og starfsmannaaðstöðu með hotelinu, og felast þessar breytingar á jardnæðinum því eingöngu í nárra skipulagi á þessu rýni. 8 snytingar býða þessum tveimur rýnum (veitingasal og sportbar), og samanlagður heildarfjöldi gesta í veitingasal og sportbar verður að hámarki 180 manns, þar af 100 manna hámarksfjöldi gesta á sportbar.

Fjöldi starfsmanna á hótel og sportbar verður 8. 2-3 á hótel og veitingasal, 2-3 á eldhús og 2-3 á sportbar. Sameiginleg starfsmannaaðstöða er með 8 fataksápa. Fatafskíptaaðstöða er í klefi inn af snytingu. Raestigeymsla fyrir veitingarymi, sportbar og snytingar er sameiginleg, en í henni eru skápar fyrir búnað, annars vegar fyrir sali og hins vegar snytingar. Allur uppbótavetur verður í uppbótavatni í eldhús, enda aðgengi gott frá báðum sölum. Ekki er gert ráð fyrir uppbótavatnunum á barsvæðum. Bar er hótelmóttökum þjónar veitingasal, og gös þaðan fara með diskum inn í eldhús. Ný sportbarinn verður hinn aðal bar hótel eins.

Fyrir miðju hússins er stílgangur og lyfta, innangangur í líkamsræktarstöð og hótel eru frá bilastæðum á norður-hlið hússins, innangangur á sportbar verður frá bilastæðum á vestur-hlið en einnig verður innangengt milli veitingastaðar hótel og sportbarsins um gang við snytingar.

Sameiginlegir sorpgámar fyrir húsið eru við port á SV-horni.

Bilastæðafjöldi og fyrirkomulag þeirra er óbreytt frá samþykktum deili skipulagsuppráttum.

SPORTBAR:

Sportbarinn verður í flokk 3, tegund A, þar sem gert er ráð fyrir umfangsmikum áfengisveitingum, og veitingastað með fjölbreyttar veitingar i mat og drykk og fulla þjónustu. Sportbarinn samnýttir aðstöðu með veitingarymi hótelinsins, en alastímar þessara tveggja staða skarast ekki.

Rými sportbarsins skiptist í veitingasal með lausum bordum og stólum, með sjónvörp og skjávarpa á veggjum salar. Windfang verður við innangang, en það nær ekki upp í loft. Barsvæði skiptist upp í hefðbundinn bar með björðælum (áhaldavaskur og handlaug) og take-away afgreiðslu fyrir pizzur sem verða bakaðar í eldhúsi. Við barinn er líka litill klefi með tækjubúnaði (hljóð og mynd) fyrir salinn.

Eldhús opnast inn í bæði veitingarymi hótel og barsvæði spotbarsins. Háfur með slökkibúnaði fyrir eldunarlinu.

Snytingar (3 fyrir konur, 4 fyrir karla og ein með aðgengi fyrir hjólastóla) eru sameiginlegar fyrir veitingasal og sportbar. Samkvæmt reglugerð ætti það að duga fyrir 180 manns (15+15+25+25+25+25+25=180).

Sér ræstiskápar eru fyrir veitingasali, snytingar og eldhús. Gæta skal þess að nota sér ræstiðhólf fyrir veitingasali annars vegar og eldhús rými hins vegar.

Starfsmannarymi er sameiginlegt með starfsmönnum hótelinsins. Í rýminu er kaffiaðstöða, fatafskápar starfsmanna, hillur fyrir hreinun vinnaflaða, fatafskíptaaðstöða og starfsmannasnýtingar. Reiknað er með að starfsmenn sem nýta þessa aðstöðu verði 8. Óhreinn vinnaflaður og luskur af veitingabásum verða þrifin í efnalaug.

Kútageymsla og flósku og dósageymsla fyrir sportbarinn verða í geymslu fyrir barinn sem er inn af hótelgeymslu. Þar verður pláss fyrir fulla kúta á gófi og tóma á hillu fyrir ofan þá fullu.

Allar klæðningar veggja eru í flokk 1. Burðarvirki hússins er úr steinsteypu. Til frekari upplýsinga um bygginguna visast til byggingsálysingar og hvað varðar brunatæknileg atriði visast til brunavarnálýsingar Gunnars Kristjánssonar hjá Brunahönnun sif.

HÓTELHLUTI:

Hótel er í flokk 5, þar sem gert er ráð fyrir gjististað með bar og/eð veitingaaðstöðu þar sem aðfengi er veit. 7 herbergi á 3. og 4. hæð með aðgengi fyrir alla skv. 110 gr. byggingsreglugerðar. Miðað er við að hjólastólaradius sé 75cm.

68 gjistírmy eru á 2-4 hæð, á hverri hæð eru líka ræstigeymsla og línhelbergi.

Móttaka, bar, veitingarymi og sportbar eru á jardhæð. Eldhús (háfur með slökkibúnaði fyrir eldunarlinu), ræsting og snytingar (3 fyrir konur, 4 fyrir karla og ein með aðgengi fyrir hjólastóla) eru sameiginlegar fyrir veitingasal og sportbar. Geymsla og fyrir hotel er á jardhæð, sem og starfsmannaaðstöða með fatafskáum, sér snytingu og kaffirkó. Í móttoku eru afgreiðsla fyrir hótel, skrifstofuæfstaða og bar með áhaldavaski og handlaug.

LÍKAMSRÆKTARSTÖÐ:

Líkamsræktarstöðin er í austurhluta jarðhæðar. Hún samanstandur af tækjasal og þremur aefningasölum, starfsmannaaðstöðu (fatafskápar, snyting, kaffihorn), barnapóssun, búningsherbergjum (konur 80 skápar, karlar 100 skápar) og gufubóði. Rungoð ræstigeymsla fyrir ræstival. Snytingar eru í búningsklefum (2 f.konur, 3 f.karla) og 2 aðgengilegar frá tækjasal (en aðgengileg fyrir hjólastóla). Einfallur safarar er í afgreiðslu, þar verða handlaug, matvælavaskur og áhaldavaskur. Á útveisla er í porti við SV-horn byggingar er heitur pottr, útgifa og sólbaðsæfstaða. Haegt er að opna einn salinn út á útveisla. Heitur pottr er yfirfallslaug með sirenssi. Starfsmenn halda skrá yfir klór- og ph-gildi með þar til gerðum búnaði frá víðurkenndum sóluáðila. Neyðarhnappar tengdir afgreiðslu eru í gufubóðum og í barnapóssun.

1-PAK. Þak á hótelturni er staðsteypt og hvílir á stéptum úteggjum og súlum/bitum. Ofan á plátu koma 200mm snjóskorin einangrun og þakdúkur. Þak er flatt en með góðum vatnshalla. Þak á jardhæð sem nær út fyrir hótelturn er gert úr Leit-tak einingum og klætt með þakdúk.

2-ÚTVEGGIR. Útveggir eru berandi og gerðir úr járbentri steinsteypu, einangraðir að utan með steinull og klæddir með brúnunum flísum, aluzin báruári og blandaðri glær- og málmi klæðningu á norðurhlíð. Skyggi við innangang eru gerð úr stáli og alþróttum. Vegur sem afmarkar port er steytur, og klæddur með sómu flísum og útveggir byggingar.

3-GLUGGAR. Gluggar eru álkæddir timburgluggar með tvöföldu K-gerli og 14mm loftbili. Hurðir og gluggar eru silfgráar að lit.

4-SÖKKULL OG GÖLFPLÖTR. Sökkull og gölfplötur eru úr járbentri steinsteypu. Ofan á þjáppaðan jarðveg kemur 70mm steypt þriflag, Einangrað með 55mm 24kg/m³ einangrun og þar ofan á 100mm steypt gölfplata.

5-INNVEGGIR. Innveggir eru ýmist staðsteyptir, úr hleðslusteini eða úr 90mm grind klæddri gipsi. Veggklæðningar eru í flokk 1.

6-HLJÓÐVIST. Hljóðvist hússins verður í samræmi við ákvæði gr. 171-177 í byggingsreglugerð. Hljóðvist milli gjistirymer er 52db. Veggr milli gjistírmy eru gerðir úr víðurkenndum 90mm hljóðstöðum og leiðurum, einangraðir með 100mm steinull og klæddir með tvöföldu gipsi. Gölf í gjistírnum eru steypt. Á 2.hæð er parket með 24db hljóðempandí undirlagi, en á 3. og 4.hæð er gólfteppi á gjistírum með hljóðempandí undirlagi, samtals upph. 40db.

7-HITUN OG LOFTRÆSTING. Hótel hluti: Útsoig frá baðherbergjum, sogað út með þakblásara. Upphitun herbergja með ofnum. Likamsræktarsvæði og veitingasal: Loftsákeri sem sér um nauðsynleg loftskipti í einstökum rýnum. Þrjár samstæður. Ein samstæða fyrir móttoku og tækjasal, ein fyrir aðra þróttasali og búningsklef. Sér samstæða fyrir veitingasal. Loft sem sogað út er notað til upphitunar á fersklofti. Ofnakerfi notað til grunnhitun. Á nöttunni og utan notkunartíma eru slökkt á loftræsingu.

8-LÓÐ. Lóðamörk og byggingarreitur falla saman og afmarka það svæði sem má byggja á. Gert er ráð fyrir stóru bilastæði utan lóðarinnar til sameiginlegra afnta sem afmarkast af helgunesvæði Reykjanesbraut annars vegar og aðliggjandi lóðum hins vegar. Hafnarfjarðarbær framkvæmir og viðheldur bilastæðunum. Gangstéttar og göngusvæði innan lóðar eru ýmist hellulögð eða með bundnu sílltagi, og snjörbaðsála er á göngusvæðum við aðalininganga. Sorp er í sorpskylí á SV-horni lóðar, sorp er flokkad.

Brunavarnálýsing: Brunahönnun sif - Gunnar H. Kristjánsson

Flokknun og notkun byggingar
Hótelhlutinn er í notkunarflokk 4 skv. byggingsreglugerð, líkamsræktarhluti og salir á jardhæð í flokk 2.

Brunahólfun

Almennt:
Stigahús er sér brunahólf.
Lóðréttir lagnastokkar eru sér brunahólf.

Hótelhluti:

Fyrsta hæð:
Móttaka og veitingasala ásamt starfsmannarýnum og geymslu er eitt brunahólf.

Eldhús er sér brunahólf.
Gangur við hótelherbergi skiptist upp í tvö brunahólf.

Salur er sér brunahólf.

Eftir hæð:

Hótelgangur er sér brunahólf.

Hvert hótelherbergi er sér brunahólf.

Lín og ræstingar eru sér brunahólf.
Bíðsvæði fyrir fatlaða eru sér brunahólf í sitt hvorum enda hvarr hæðar ásamt samskiptabúnaði.

Líkamsrækt

Stórt tekjasalur ásamt afgreiðslu, teygjusvæði, skrifstofum og barnapóssun er eitt brunahólf.

Prír salir ásamt gangi er eitt brunahólf.

Búningsherbergi er eitt brunahólf.

Loftræsing er sér brunahólf.

Burðarvirki

Brunamótstaða aðalburðarvirkja er a.m.k. R90.
Haðaskil eru a.m.k. RE190.
Brunamótstaða burðarvirkis þaks er a.m.k. R60.

Klæðningar

Klæðningar verða skv. staðlaröðinni IST EN 13501.
Innháhusklæðningar verða almennt í flokk 1 og gólfefni í flokk G.

Flóttaleiðir

Flóttahólfur frá líkamsrækt og sölum skulu búnað neyðaropnunarþúnaði (panik).

Flóttahólfur frá hótelgöngum og þjónusturýnum skulu búnað neyðarhúnum eða "push pad".

Hvergi er lengra en 30 m í útgang eða annað brunahólf.

Líkamsrækt og þjónusturýmum

Gera má ráð fyrir allt 110 manns í þreksal skv. NFPA 101 og 136 í stærsta hópsalmum.

Gera má ráð fyrir allt að 300 manns í líkamsræktarstöðinni í einu en þó ekki nema 200 að jafnaði miðað með skápa.

Fra hvernig sal eru a.m.k. tveir óháðar flóttaleiðir en þrjár frá þreksal.

Flóttaleiðir frá sölum uppfylla regluna um 1 sm per mann.

Frarmagnsrenihólfur í andryð líkamsræktar og hótelmóttökum skulu opnast við boð frá brunavöðrunarkerfi, vera með vararathlöðu og hafa neyðaropnunarrofa.

Hótelhluti:

Fra móttoku/veitingasal eru tvær óháðar flóttaleiðir.

Fra veislusal eru tvær óháðar flóttaleiðir.

Fra hvormi hluta hótelgangs eru önnur flóttaleiðin um stigahús og hin um útstítinga.

Í aðalstigahúsi og við báða útflítflottastiga er biðsvæði fyrir hjólastóla ásamt samskiptabúnaði.

Brunaviðrunarkerfi

Víðurkennt númerað brunavöðrunarkerfi verður í öllu húsinu skv. IST EN 54 og reglum Mannvirkjastofnunar. Kerfið verður tengt víðurkenndri vaktstöð. Sjónstöð ásamt yfirlitsmynd verður í aðalstigahúsi.

Loftræsikerfi

Loftræsikerfi skulu vera skv. DS428. Þar sem stokkar fara á milli brunahólfu í líkamsrækt verða brunalokur a.m.k. EI30-S. Einnig þar sem útsogskerfi ganga út óhótelherbergjum og almennt á milli brunahólfu.

Reyklosun

Reykresing er almennt um glugga og hurðar.

Slöngukefli og slökkvitæki

Slöngukefli skv. IST EN 671 verða sett upp í veitingarymi og hótelgöngum bannig að brunaslöngur nái út í öll horn. Slökkvitæki skv. IST EN 3 skulu m.a. stóðsett við brunaslöngur og í líkamsrækt og skv. reglum MVS.

Hámarks fjarlægð í næsta slökkvitæki má hvergi vera meira en 25 m.

Slökkvitækin skulu sett upp af víðurkenndum aðila. Staðsetning

brunaslangs og slökkvitæka skal merkt með til þess gerðum skiltum.

Út- og neyðarlýsing

Út- og neyðarlýsing verður sett upp í öllu húsinu skv. byggingsreglugerð, IST EN 1838, IST EN 50172 og örðrum tengdum stöðum. Reikna skal með a.m.k. 1 lux á flóttagöngum, 5 lux í stigahúsi og eldhúsi en 0,5 lux í hótelmóttökum veitingasolum, búningsklefum, æfingasölum og salernum fyrir fatlaða. Einnig skal vera neyðarlýsing á gönguleið (a.m.k. 1 lux) á þaki frá útflítflottastigum að stíga sem fer niður á jörð.