

BYGGINGARLÝSING

Fyrirhugaðar breytingar á Tjarnarvöllum 3 felast í því að í fjölnota sal á jarðnæð verður innrættaður sportbar. Salurinn var í upphafi hugsaður sem virveitingastaður sem myndi samrýta eldhús, snyrtigar, ræsligeymslu og starfsmannaaðstöðu með hótelinu, og felast þessar breytingar á jarðnæðinni því eingöngu í nánara skipulagi á þessu rími. 8 snyrtigar þjóna þessum tveimur rýnum (veitingasal og sportbar), og samanlagt heildarfjöldi gesta á sportbar. Veitingasal og sportbar verður að hámarki 180 manns, þar af 100 manna hámarksfjöldi gesta á sportbar. Fjöldi starfsmanna á hótel og sportbar verður 8. 2-3 á hótel og veitingasal, 2-3 í eldhús og 2-3 á sportbar. Rekstraraðilar hotéls og sportbars eru ekki þeir sömu, en ýmis aðstöða verður samrýtt. Sameiginleg starfsmannaaðstöða er með 8 fataskápu. Fataskiptiðstaða er í klefa inn af snyrtingu.

Ræstigeymsla fyrir veitingarymi, sportbar og snyrtigar er sameiginleg, en í henni eru skápar fyrir búnað, annars vegar fyrir sali og hins vegar snyrtigar. Allur upppvottur verður í uppvottavélum í eldhús, enda aðgengi gott frá báðum sölum. Ekki er gert ráð fyrir uppvottavélum á barsvæðum. Bar við hótelmóttóku þjónar veitingasal, og glós þaðan fara með diskum inn í eldhús. Ný sportbarinn verður hinn aðal bar hótelins.

Fyrir miðju hússins er stígagangur og lyfta, innangangur í líkamsræktarstöð og hótel eru frá bilastæðum ó norður-hlið hússins, innangangur á sportbar verður frá bilastæðum á vestur-hlið en einnig verður innangengt milli veitingastáðar hotéls og sportbarsins um gang við snyrtigar.

Sameiginlegir sorgþámar fyrir húsið eru við port á SV-horni.

Bilastæðafjöldi og fyrirkomulag þeirra er óbreytt frá samþykktum deiliskipulagsuppráttum.

SPORTBAR:

Sportbarinn verður í flokk 3, tegund A, þar sem gert er ráð fyrir umfangsmiklu áfengisveitingum, og veitingastað með fjölbreyttar veitingar í mat og drykk og fulla þjónustu. Sportbarinn samnýttir aðstöðu með veitingarymi hótelins, en álagstímar pessara veggja staða skarast ekki.

Rými sportbarsins skiptist í veitingasal með lausum borðum og stólum, með sjónvörp og skjávarpa á veggjum salar. Vindfang verður við innangang, en það nær ekki upp í loft. Barsvæði skiptist upp í hefbundinn bar með björðelum (áhaldavaskur og handlaug) og take-away afgreiðslu fyrir pizzur sem verða bakaðar í eldhús. Við barinn er líka til kletti með tækjabúnaði (hljóð og mynd) fyrir salinn.

Eldhus opnast inn í bæði veitingarymi hotéls og barsvæði spotbarsins. Háfur með slökkipbúnaði yfir eldunarlín.

Snyrtigar (3 fyrir konur, 4 fyrir karla og ein með aðgengi fyrir hjólastóla) eru sameiginilegar fyrir veitingasal og sportbar. Samkvæmt reglugerð ætti það að duga fyrir 180 manns (15+15+25+25+25+25+25=180).

Sér ræstiskápar eru fyrir veitingassali, snyrtigar og eldhús. Gæta skal þess að nota sér ræstiáhöld fyrir veitingassali annars vegar og eldhúsriði hins vegar.

Starfsmannarymi er sameiginlegt með starfsmönnum hótelins. Í rýminu er kaffiðstaða, fataskápar starfsmanna, hillur fyrir hreinan vinnufatnað, fataskiptiðstaða og starfsmannasnyrtigar. Reiknað er með að starfsmenn sem nýta þessa aðstöðu verði 8. Ohreinn vinnufatnaður og tuskur af veitingabásum verða þrifin í efnalaug.

Kútageymsla og flösku og dósageymsla fyrir sportbarinn verða í geymslu fyrir barinn sem er inn af hótelgeymslu. Þar verður pláss fyrir fulla kúta á gólf og tóma á hillu fyrir óan í fullu.

Allar klæðningar veggja eru í flokki 1. Burðarvirki hússins er úr steinsteypu. Til frekari upplýsinga um bygginguna vísast til byggingarlysingar og hvað varðar brunataknileg atriði vísast til brunavarnalysingar Gunnars Kristjánssonar hjá Brunahönnun slf.

HÓTELHLUTI:

Hótelö er í flokki 5, þar sem gert er ráð fyrir gistiðstað með bar og/eða veitingaðstöðu þar sem áfengi er veit. 7 herbergi á 3. og 4. hæð með aðgengi fyrir alla skv. 110 gr. byggingarreglugerðar. Miðað er við að hjólastólaradius sé 75cm.

68 gistiðri eru á 2-4 hæð, á hverri hæð eru líka ræstigeymsla og linherbergi. Móttóku, bar, veitingarymi og sportbar eru á jarðhæð. Eldhus (háfur með slökkipbúnaði yfir eldunarlín), ræsting og snyrtigar (3 fyrir konur, 4 fyrir karla og ein með aðgengi fyrir hjólastóla) eru sameiginilegar fyrir veitingasal og sportbar. Geymsla og fyrir hótel er á jarðhæð, sem og starfsmannaaðstöða með fataskápu, sér snyrtingu og kaffirkró. Í móttóku eru afgreiðsla fyrir hótelö, skrifstofuðstaða og bar með áhaldavaski og handlaug.

LÍKAMSRÆKTARSTÖÐ:

Líkamsræktarstöðin er í austurhluta jarðhæðar. Hún samanstendur af tækjasal og premur æfingsölum, starfsmannaaðstöðu (fataskápar, snyrtig, kaffihorn, barnapóssun, búningsherbergum (konur 90 skápar, karlar 100 skápar) og gufubáði). Rúmgóð ræstigeymsla fyrir ræstivél. Snyrtigar eru í búningsklefum (2 f.konur, 3 f.karla) og 2 aðgengilegar frá tækjasal (ein aðgengileg fyrir hjólastóla). Einfaldur safabar er í afgreiðslu, þar verða handlaug, matvælavaskur og áhaldavaskur. Á útisvæði í porti við SV-horn byggingar er heitir pottur, útigufa og sölbaðaðstaða. Hægt er að opna eina salinn út á útisvæði. Heitir pottur er ífirlallslaug með sírennsli. Starfsmenn halda skrá yfir klór- og ph-gildi með þar til gerðum búnarið frá viðurkenndum söluáðila. Neyðarhappar tengdir afgreiðslu eru í gufubóum og í barnapóssum.

1-PAK. Þak á hótelturni er staðsteyp og hvilir á steypum útveggjum og súlum/bitum. Ofan á plótu koma 200mm sniðskorin einangrun og þakdúkur. Þak er flatt en með góðum vatnshalla. Þak á jarðhæð sem nær út fyrir hótelturn er gert úr Lett-tak einungin og klætt með þakdúku.

2-ÚTVEGGIR. Útveggir eru berandi og gerðir úr járbentri steinsteypu, einangraðir að utan með steinull og klæddur með brúnúm flísum, aluzink bárujárn og blandaði gler- og málmklaðningu á norðurhlíð. Skyggn við innangang eru gerð úr stáli og áplötum. Veggar sem afmarkar port er steyptur, og klæddur með sómu flísum og útveggir byggingar.

3-GLUGGAR. Gluggar eru álklaðdir timburgluggar með tvöföldu K-gleri og 14mm loftbili. Hurðir og gluggar eru silfgráar að lit.

4-SÖKKULL OG GÖLFPLATA. Sökkull og gölfplötur eru úr járbentri steinsteypu. Ofan á þjappaðan jarðveg kemur 70mm steypt þriflag, Einangrað með 55mm 24kg/m³ einangrun og þar ofan á 100mm steypt gölfplata.

5-INNVEGGIR. Innveggir eru ýmist staðsteypir, úr hleðslusteiini eða úr 90mm grind klæddri gipsi. Veggklæðningar eru í flokki 1.

6-HILJÓÐVIST. Hiljóðvist hússins verður í samræmi við ákvæði gr. 171-177 í byggingarreglugerð. Hiljóðvist milli gistiðryma er 52ðor. Veggr milli gistiðryma eru gerðir úr viðurkenndum 90mm hiljóðstöðum og leidurum, einangraðir með 100mm steinull og klæddir með tvöföldu gispí. Göf i gistiðrynum eru steypt. Á 2.hæð er parket með 24db hiljóðempandi undir lagi, en á 3. og 4.hæð er gölfteppi á gistiðrynum með hiljóðempandi undir lagi, samtals upph.40db.

7-HITUN OG LOFTRÆSTING. Hótel hluti: Útsgar frá baðherbergjum, sogað út með þakblásara. Upphitun herbergja með ofnum. Líkamsræktarsvæði og veitingasal: Lofträskikerfi sem sér um nauðsynleg loftskipti í einstökum rýnum. Þrjár samstæður. Ein samstæða fyrir móttóku og tækjasal, ein fyrir aðra íþróttasali og búningsklefum. Sér samstæða fyrir veitingasal. Loft sem sogað út er notað til upphitunar á fersklofti. Ofnakerfi notað til grunnhitun. Á nótunni og utan notkunartíma er slökkt á lofträsingi.

8-LÓÐ. Lóðamörk og byggingarreitur falla saman og afmarka það svæði sem má byggja á. Gert er ráð fyrir stóru bilastæði utan lóðarinnar til sameignlegra afnota sem afmarkast af helgunarsvæði Reykjanesbrautar annars vegar og aðliggjandi lóðum hins vegar. Hafnarfjörðurbær framkvæmir og viðheldur bilastæðunum. Gangstéttar og göngusvæði innan lóðar eru ýmist hellulögð eða með bundnu slítlagi, og snjóbraðösla er á göngusvæðum við aðallinnganga. Sorp er í sorpskýli á SV-horni lóðar, sorp er flokkað.

Brunavarnalysing: Brunahönnun slf - Gunnar H. Kristjánsson

Flokkun og notkun byggingar

Hótelhlutin er í notkunarflokk 4 skv. byggingarreglugerð, líkamsræktarhluti og veitingasalur á jarðhæð eru í notkunarflokk 2.

Brunahólfun

Almennt:

Stigahús er sér brunahólf.

Lóðréttir lagastokkar eru sér brunahólf.

Hótelhluti:

Fyrsta hæð:

Móttaka og veitingasal ásamt starfsmannarymum og geymslu er eitt brunahólf.

Eldhus er sér brunahólf.

Gangur við hótelherbergi skiptist upp í tvö brunahólf.

Sportbar er sér brunahólf.

Efri hæð:

Hótelgangur er sér brunahólf.

Hvert hótelherbergi er sér brunahólf.

Lín og ræstingar eru sér brunahólf.

Bjósvæði fyrir fatlaða er sér brunahólf í sitt hvorum enda hvorrar hæðar ásamt samskiptabúnaði.

Líkamsrækt:

Stórt tækjasalur ásamt afgreiðslu, teygjusvæði, skrifstofum og barnapóssun er eitt brunahólf.

Prír salir ásamt gangi er eitt brunahólf.

Búningsherbergi eru eitt brunahólf.

Lofträsing er sér brunahólf.

Burðarvirki

Brunamóttóða aðalburðarvirkja er a.m.k. R90.

Hæðaskil eru a.m.k. REI90.

Brunamóttóða burðarvirkis þaks er a.m.k. R60.

Kláðningar

Kláðningar verða skv. staðlaröðinni ÍST EN 13501.

Innhúskláðningar verða alment í flokki 1 og gólfefni í flokki G.

Uppheng loft verða úr A-efnum.

Flóttaleiðir

Flóttahurðir frá líkamsrækt og sölum skulu búnað neyðaropnunarbúnaði (panik).

Flóttahurðir frá hótelgögum og þjónusturýmum skulu búnað neyðarhúnum eða "push pad".

Hvergi er lengra en 30 m í útgang eða annað brunahólf.

Líkamsrækt og þjónusturými:

Gera má ráð fyrir allt 110 manns í preksal skv. NFPA 101 og 136 í stærsta höpsalnum.

Gera má ráð fyrir allt að 300 manns í líkamsræktarstöðinni í einu en þó ekki nemur 200 að jafnaði miðað við skápa.

Frá hverjum sal eru a.m.k. tvær óháðar flóttaleiðir en þrjár frá preksal.

Flóttaleiðir frá sölum uppfylla regluna um 1 sm per mann.

Rafnagnsrennurhúðir í anddryr líkamsræktar og hótelmóttóku skulu opnast við boð frá brunavörðunarkerfi, vera með vararathlöð og hafa neyðaropnunarrof.

Hotelhluti:

Frá móttóku/veitingasal eru tvær óháðar flóttaleiðir.

Hámarksfjöldi í veitingasal er 80 manns.

Frá sportbar eru tvær óháðar flóttaleiðir.

Hámarksfjöldi í sportbar er 100 manns.

Frá hvorum hluta hótelgangs er önnur flóttaleiðin um stigahús og hin um útstig.

I aðalstigahúsi og við báða útflóttastigiga er biðsvæði fyrir hjólastóla ásamt samskiptabúnaði.

Brunaviðvunarkerfi

Viðurkennt númerað brunaviðvunarkerfi verður í öllu húsinu skv. ÍST EN

54 og reglum Mannvirkjastofnunar. Kerfið verður tengt viðurkenndri vaktstöð. Stjórnstöð ásamt yfirlitsmynd verður í aðalstigahúsi.

Loftræskikerfi

Loftræskikerfi skulu vera skv. DS428. Þar sem stokkar fara á milli brunahófla

í líkamsrækt verða brunalokur a.m.k. EI30-S. Einnig þar sem útsogskerfi

ganga út úr hótelherbergjum og almennt á milli brunahófla.

Reyklosun

Reykraðsing er almennt um glugga og hurðar.

Slöngukefli og slökktvæki

Slöngukefli skv. ÍST EN 671 verða sett upp í veitingarymi og hótelgögum