


Sampykkt bann
14. SEP. 2022
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfjarðar
Skólinn Þrymmerstr.



- SKÝRINGAR:
- LR vélræn loftfræsting
 - GN Gólfniðurfall
 - HL Handlaug
 - AV Ahaldaðaskur
 - MV Matvælavaskur
 - RV Ræstivaskur
 - UVV Púppvottavaskur
 - Stjórstoð brunavörðunarkerfis
 - OS Öruggt blöðsvæði hreyfihamlára
 - RL Reykjavosun
 - SLT Stökkviltæki
 - Eið0
 - Stigleiðsla útdæling
 - Stigleiðsla innæling

SHS
13.09.2022

HEILBRIGÐISEFTIRLIT
HAFNARFJARÐAR-
OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
Gerðatorgt 3
Katrín Lindgerð

Útg.	Dags.	Útgáfa aðaluppdrættir	Skýring	Br. af.
A	01.09.2022	Útgáfa aðaluppdrættir	Skýring	xx

Verkheiti: **Icelandair - höfuðstöðvar**

Flugvellir 1 - 220 HFJ
Verkhlut: **Grunnmynd 2.hæð hluti 2 af 2**

Teikninganúmer:	0.01.202
Verknúmer:	21095
Staðgreinir:	2398-0010
Landnúmer:	222263
Matshluti:	01
Mælikvæði:	1 : 100
Aðalhönnuður / Hönnunarsjóri:	SH/BÁ
Teiknað af:	AS/IV
Yfirfarið af:	
Dagsetning:	01.09.2022
Útgáfa:	A

Sampykkt: *Sigr. Hallgrímsson*

ARKÞING | aordic

HALLARMOLI 4 - REYKJAVÍK 570 57000 - arkthing@arkthing.is - www.arkthing.is

SIÐURDUR HALLGRÍMSSON,	170753-3139	ARKITEKT
BIRKIR ARNASON,	200787-3159	BYGGJFR.
HALLUR KRISTMUNDSSON,	220873-3099	BYGGJFR.
HELGI MAR HALLGRÍMSSON,	210279-3429	ARKITEKT