



Afstöðumynd 1:1000



Yfirlitsmynd 1:500



Sneiðing í A álmu 1:100

 Sampykt pann
12 NOV 2014

*Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurður Steinar Jónssøn*

Hrafnista Hafnarfirði
Staðgreinir: 26701000
Landnúmer: 120567

A álma jarðhæð
Sótt er um að koma fyrir tveim einstaklingsherbergjum með salerni þar sem áður var ræstingarstjóri og saumastofa í norður enda A - álmu.
Öll gluggalaus rými verða loftræst.
Staðsetning slökkvitækja og útfærsla eldvarna verði í samráði við SHS. Allar nýjar klæðningar verða í flokki 1.
Í húsinu er brunaviðvönunarkerfi tengt viðurkenndri stjórnstöð og ÚT - ljós.

VSI verk nr. 10-169 Hrafnista, Hafnarfjörður Október 2014

BRUNAVARNIR
Aðeins er sótt um breytingu á tveimur rýmum á jarðhæð, úr saumastofu og ræstimiðstöð í tvö vistherbergi. Hér er um eldra hús að ræða og til eru samþykktar teikningar af öllum breytingum sem hafa verið gerðar á undanförnum árum. Brunavarnir í byggingunni fylgja stöðlum og reglum skv. bygginqarreglugerð 441/1998 þó vísað sé í nágildandi byggingarreglugerð.

Flokken og notkun byggingar
Starfsemin er dvalar- og hjúkrunarheimili og byggingin er í notkunarflokk 5.
Brunahólfun, klæðningar, burðarvirki
Brunahólf skulu vera a.m.k. EI 60 veggir með EI2 30-Sm/EI2 30-CSm/E
30-CSm hurðum. Gler í brunahólfandi veggjum er almennt a.m.k. E30.
Herbergin sem sótt er um verða sér brunahólf EI 60 með EI 30-S hurðum
(hurðir annarra gistiherbergja eru pumpulausar). Samhliða endurskipulagningu
á hæðum verður sett vatnsúðakerfi í allar deildir.
Klæðningar verða sky, staðlaröðinni íST EN 13501. Alla nýjar klæðningar

verða í flokki 1 og upphengd loft verða úr A-efnum.
Hér er um eldri byggingu að ræða og gert er ráð fyrir að burðarvirki uppfylli
kröfur byggingarreglugerðar.

Flóttaleiðir, út-ljós og neyðarlýsing

Hvergi er lengra en 25 m í útgang eða annað brunahólf og frá hverju

brunahólfir eru a.m.k. tvær óháðar flóttaleiðir. Út- og neyðarlýsing verður í öllu húsinu skv. byggingarreglugerð, ÍST EN 1838, ÍST EN 50172 og öðrum tengdum stöðlum.

Brunaviðvörunarkerfi

Viðurkennt rásatenqt ystafangakerfi verður í öllu húsinu skv. ÍST EN 54 og

Víðarkenni fáseturinn virðarlangalda. Verður í síðu hæfni um 100-120% og reglum Mannvirkjastofnunar. Kerfið verður tengt viðurkendri vaktstöð. Stjórnstöð ásamt yfirlitsmynd er í móttöku. Reykskynjarar tengdir kerfinu í varða settir í herbergis tvý í búsiðu en séðarhringsvakt.

verða settir í herbergin two. Í nuslu er solarhringsvakt.

Loftræsing, reyklosun

Loftræsikerfi skulu hönnuð skv. DS428 og bunaður allur skv. íslenskum stöölum. Þannig skal gengið frá loftræsikerfum að þau rýr ekki brunahólfun byggingarinnar og stuðli ekki að reykútbreiðslu við bruna.

Bruna- og reyklokur (a.m.k. EI 60-S / E 60-S) verða í brunasamstæðuskilum. Reyklokur verða almennt þar sem loftræsikerfi fara á milli brunahólfra. Reyklosun úr stigahúsum verður ýmist með opnanlegum gluggum eða reyklúum.

Slöngukefli og slökkvitæki
Slöngukefli skv. ÍST EN 671 og slökkvitæki skv. ÍST EN 3 verða í allri byggingunni.

Eftirlit og viðhald brunavarnakerfa
Þjónustusamningur verður gerður um eftirlit og viðhald á brunavarnakerfum hússíns (brunaviðþrunarkerfi ásamt jáðarbúnaði, brunavarnabúnaði lofræsikerfa, reyklúgum, reykblásurum, handvirkum slökkvíbúnaði, út- og neyðarlýsingu, vararafmagni rennihurða).

Yfirlit af brunahönnuði
 

NORDUR


Olafur K. Friðjónsson

Hrafnista í Hafnarfirði
Hraunvangi 7

Teiknað af: dg Dagsetning: 13.10.2014
Yfirlitarið af: okf Mælirkvarði: 1:100 / 1:500/1:1000

Hallgrímur Guðmundsson 140548-2439
Freyr Frostason 170470-4869
Oddur Kr. Finnbjarnarson 280259-3229
Ragnar Auðunn Birgisson 230160-4499
Samúel Guðmundsson 011063-4039

THG ARKITEKTAR Faxafer 9 108, Reykjavík kt 440703-2690
sími: 545 1600 thg@thg.is www.thg.is

| | | |
|-----------|-------|--------|
| 87-364 | 3151 | |
| Verknúmer | Númer | Útgáfa |