


**Grunnmynd 2.hæð - Hluti E og F**  
mkv: 1 : 100

Samþykkt þann  
27. sep. 2017  
Þygingufulltrúinn í Hafnarfirði



- Brúnaokanir
- Brúnaáslanga
- Gat í gölf
- Gat í lofti
- Niðurfallsrör
- Gólfniðurfali
- Lofraesting
- Svalanúrfall
- Rafmagnstalla
- Ústæð brunandiörunkerfis
- Róymlosun
- ÚT merking
- Þjörgunnarop
- Slökkvitæki

HEILBRIGGISEFTIRLIT  
HAFNARFJARÐAR  
OG KOPAVOGSSVÆÐIS  
Gæðstofna Stofnunar  
*23.09.2017*  
*20.09.17*  
*10.10.*

A 19.09.2017 Uppfærðar teikn. v.  
athugasemda frá  
Hafnarfjarðarþæ


VERKEFNI  
**Hádegisskarð 1, Hafnarfirði**  
Skóli, mhl.01  
Aðaluppdrættir

VERK  
**Grunnmynd 2.hæð - Hluti E2 og F2**

MÁK  
1 : 100 / A1  
HAFNARFJ.  
ISC

STYTT MARI  
Svagi

FL. TÖLVAÐINGAMÖK 019  
484-02 04 1.1-06 A



**Tark**  
ARKITEKTAR

BRÁUÐARHOLT 6 - 105 REYKJAVÍK - ÍSLAND  
Sími: 540 5700  
la@tark.is  
www.tark.is

*Stefán C. Ólafsson*  
Stjóri

GANR. Ivon Stefán C. Ólafsson Arkitekt FAI EUSA KL.141155-4159

DRÖG  
BRUNANÖNNUN  
20  
Dagbl. 1000



Öll réttindi og önnur skilmálin eru ávallt eigin réttindi Tark Arkitektar og vernduð með lögum.