



Sampykkt bann  
19. OKT. 2022  
Byggingarfulltönni í Hringhamar  
Sigrún Þorvaldsson

Öll mál takist/staðfest á staðnum áður en smíði hefst. Misræmi í teikningum skal tafarlaust tilkynna hönnuðum. Teikningar arkitekta skal lesa með teikningum meðhönnuðu.

SHS  
19. okt. 2022

A	08.07.22	Adaluppdrættir		Br. af:
Útg.	Dags.	Skýring		
Verkhetti: <b>Baughamar 21, 23 og 25</b>				
Verkhelti: <b>Heimilisfang</b>				
Verkhelti: <b>Grunnmynd 1.hæð 1 af 2</b>				
Teikninganúmer:		<b>0.01.100</b>		
Verknúmer:		<b>21065</b>		
Landnúmer:		<b>L231986</b>		
Matshluti:				
Mælikvæði:		1 : 100		
Aðalhönnuður / Hönnunartjórn:		HB/BA		
Teiknað af:		EAF/ESE		
Yfirfarið af:		HB		
Dagsetning:		08.07.22		
Útgáfa:		<b>A</b>		
Sampykkt:				

ARKÞING | AORDIC  
Kl. 010986-3549  
HALLARMÖLI 4 - REYKJAVÍK 570 5700 - ark@ingarkthing.is - www.arkthing.is  
SIGURDUR HALLGRÍMSSON, 170793-3139, ARKITEKT  
SIRKUR ARNASON, 230787-3159, BYGG.FR.  
HALLUR KRISTMUNDSSON, 220573-3899, BYGG.FR.  
HELGI MAR HALLGRÍMSSON, 210278-3429, ARKITEKT

Printað: 10/28/2022 2:59:28 PM  
01-Hæð 1 hluti 1 af 2  
1:100  
Skrá: C:\Users\amr\Documents\21065\_Hamranes - PG Ver\_kj vinnslu\_amr\KJLN1.rvt