



#### HÚS B - BYGGINGARLÝSING

Matshluti 02, byggingarár 1973.

#### BREYTINGAR

Innra fyrirkomulagi og brunahólfun breytt. Lyfta verður sett í húslí. Ein hæð verður byggð ofan á tengigangi að húsi A. Tengigangur frá húsi C kemur að húsinu. Gluggar verða endumyjardar og húti vegglæðingar. Vatns- og rafagnir verða endumyjardar eftir þórlum og skipt um lampa í loftum.

#### BURDARVIRKI

Úteggir, súlur, bítar og plötur eru staðsteypt.

#### EINANGRUN

Úteggir eru einhangaðir að innan með 100 mm steinull. Bak er einhangrað með 200 mm steinull ofan á steypla plötum og bak á tengigangi með 200 mm plasteinangrun. Gluggar verða með k-gler.

#### FRÁGANGUR ÁÐ UTAN

Úteggir eru ymst með steinsalla eða pokapússala og máladrír. Bak er uppsíðað timburbak á steypla plötum, lagt asfalt/pappi, bak á tengigangi er með rakaþorn ofan á steypla plötum, síðan plasteinangrun, PVC díkur og loks steinhellur. Gluggar verða úr tré með allistum að utan.

#### FRÁGANGUR ÁÐ INNAN

Innveggir og súlur úr steypu er máladrír. Léttir veggir eru með steinsalla eða pokapússala og klæddir með sponsplönum og gisplönum sem eru máladrír. Gólf eru með línoleum og flismum. Loft verða kerflislot með hijóðdeyplötum úr gjerull með hilfðarhúð.

#### LOFTÆSING

Vélaran loftæssing er í skólanum. Eldra loftæsikerfi verður endumyjardar og aðlegað að breyttu innra skipulag.

#### UPPHITUN OG LAGNIR

Skolaplagir liggja undir gólfum. Vatnslagnir eru í veggjum. Rafagnir eru í veggjum, hengilofutum og í stokkum með veggjum. Núverandi lagnir verða notaðar áfram og bætt við kerfið miðað við breytt innra skipulag. Grunnhitun skólands er með venjulegum miðstöðvarönum.

#### BRUNAVARNIR OG ÖRYGGISKERFI

Hver hluti hússins (þrír á hvemt hæð) verður ígildi brunasamstæðu aðskilir hvor frá örðrum með stigagöngum og göngum sem mynda brunastúku á milli þeira, stærst u.p.b. 350 m<sup>2</sup>. Tengigangur milli B og C-húss mynda brunastúku á milli hússana.

#### Brunðarvirkir

Brunamótstaða aðalbrunðarvirkja er a.m.k. R90. Hæðaskil eru a.m.k. RE190.

Allar nýjar klæðingar (utan- og innanhúss) verða í flokk 1 og göfurni í fokki G. Loftaklaðningar verða settar í flokk 1. Vegklaðningar í fótaleidum verða settar í flokk 1. Vegklaðningar í kennslustofum verða settar í flokk 1 samhliða edlilegu viðhaldi.

Hurðir frá göngum og út og á milli ganga skulu búnar neyðaropnunarþáði (panik) skv. IST EN 1125:1997. Norðurgangur sem tengist milli hæða um stigla hefur flóttaleið út í húsi A og C auk flóttaleiðar um gang yfir í suðurgang og baðan út á fyrstu hæð. Einngir er flóttaleið beint út af norðurgangi.

Sudurgangur sem tengist milli hæða um stigla hefur flóttaleið beint út en einngi yfir í norðurgang. Kennslustofur í B-húsi hafa flóttaleiðir út af norðurgang eða suðurgang á millum hæðum. Bókasafn á 2. hæð hefur flóttaleiðir bæði út í suðurgang og norðurgang.

Vlörkennt númerað brunavölvunararkerfi verður í öllum húsum skv. reglum Brunamálastofnunar og ISTEN54. Kerfið verður tengið vlörkenndri vaktstöð. Undirstöð ásamt yfirlitsmynd verður í andryði hvers húss.

Bannig skal gengið frá loftæsikerfum að þau nýr ekki brunahólfun byggingarinnar og studli ekki að reykjubreiðslu við brun.

Brunavarnir loftæsikerfa verða ákvæðnar í samvinnu við VSB verkfræðistofu og gerð grein fyrir þeim í endanlegt bruhónnun.

Reyklosun verður um glugga og hurðir.

Slöngukefli hafa verið sett upp. Sloängukefli skulu vera skv. grein 16A í hyppingarreglugerð og Sloängukefli verða sett upp þannig að sloängur nái út í all horn. Slökktveiki skulu vera skv. IST EN3 og verða sett upp skv. leiðbeiningum Brunamálastofnunar 165.BR1. Slökktveiki skulu stáðsett við brunastöngur en auk þess vera í öllum eldhúsum og örðrum brunahólfun par sem aukin hættar er að eidi. Slökktveiki skulu sett upp í samvinnu við brunahónnuð eða SHS.

#### Út- og neyðarlýsing

Út- og neyðarlýsing verður skv. byggingarreglugerð og ISTEN1838. Reikna skal með a.m.k. 1 lux á flóttaleidum en 0,5 lux á öppnum svæðum, í tökslyfum en einnig í salenum, andrynum og fatahengjum stærri en 8 m<sup>2</sup>. Neyðarlýsing skal vera a.m.k. 5 lux við hjá öryggisþáði utan skilgreindra flóttaleiða (dæmi: slökktveinuð, vidvörunarpunkta o.p.h.). Neyðarlýsing skal sett upp í tekníknum. Lysing verður utanhúss við neyðarlísta og útlit flóttaleiða.

Bjónustusamningur verður gerður um eftirlit og viðhald á brunavarmakerfum hússins (brunavölvunararkerfi ásamt jaðarbúnaði, handvirkur slökktvínubúnaður, út- og neyðarlýsing). Sett skal opp eigin eftirlitskerfi brunavarma fyrir Flensborgarskóla.

Sjá nánar um brunavarnir í skýrslu VSI nr. 03-135-bh01.

Sampykkt  
 27 JUNI 2005 *[Signature]*  
 Bjarki Jóhannesson  
 Skipulags- og byggingarfulltrúi

STADUR:  
**BREKKUGATA 19**  
**HAFNARFJÖRÐUR**

VERK:  
**FLENSBORGARSKÓLI**  
**BYGGING B, MHL. 02**

TEIKNING:  
**GRUNNMÝND 1. HÆÐ**

VERKNR:	MÆLIKVARDI:	TEIKN.NR:
171C	1:100	B101
	TEIKNAÐ:	
	14.4.2005	EÝS

**ARKITEKTASTOFAN ehf.**   
 Omar Þór Guðmundsson og Örnólfur Hall

Söltun 1 IS-105 Reykjavík Síml 562 6833 Fax 562 6835  
 arkitektastofan@arkitektastofan.is www.arkitektastofan.is