

HÚS A - BYGGINGARLÝSING

Málsluti 01, byggingarár 1935.

BREYTINGAR

Innra fyrirkomulagi og brunahólfun breytt. Lyfta verður sett í húsið. Ein hað verður byggð ofan á tengilgang að húsi B. Loftaklaðningar verða endumýjaðar. Vatns- og rafagnir verða endumýjaðar eftir þófum og skipt um lampa í loftum.

BURDARVIRKI

Útveggi, bítar og plötur eru staðsteypt.

ENANGRUN

Útveggi eru einangráðir að innan. Þak er einangráð með steinum. Gluggar eru með k-gler.

FRÄGANGUR AD UTAN

Útveggi eru ymst með steinsalla. Þak er ymst uppstólað timburpák á steyptri plötu eða með kraftsperrum á timbi, lagt asphaltappa. Gluggar eru úr tré með allistum að utan.

FRÄGANGUR AD INNAN

Innveggi og bítar úr steypu eru püssaðir og málæðir.

Lættir veggir eru með trúppistöðum, klæddir með tímri og püssaðir. Nýir lættir veggir verða með stálupplistöðum, fylltir með steinull og klæddir glissþróttum. Gólf eru með línóleum og flísum. Loft verða kerfislot með hijóðeyfipótum úr glerull með hifðarhlúð.

LOFTRÆSING

Vérlaus loftræsing er í kennslueldhúsi. Vérlaus útsog er í lokum geymslum og snyrlingum. Eldri kerfi verá notuð áfram en endurbætt eftir þófum. Síður náttúrelag loftræsing verður í kennslustofum eftir því sem við óg að aðstæður leyfa.

UPPHITUN OG LAGNIR

Skiplagnir ligga undir göfum. Vetrastagnir eru í veggjum. Grunnhitun skólaans er með venjulegum miðstöðvörfum. Breytingar verða gerðar á hitakerti miðað við breytt innra skiplug. Núverandi grunnlagrir og fallþípur verða endumýjaðar og gamlar neysluvatnastigur. Nýjar lagnir verða lagðar miðað við breytt innra skiplug. Rafagnir eru í veggjum, hengloftum og í stokkum með veggjum. Rafmegnsinsntak og aðaltafa eru í húsi B.

BRUNAVARNIR OG ÖRYGGISKERFI

Hver hæð er sér brunasamstæða, stærst u.p.b. 440 m².

Brunamálsstaða aðalburðarvirjkja er a.m.k. R90. Hæðskil eru a.m.k. REI90.

Allar nýjar klaðningar (utan- og innanhúss) verða í flokki 1 og göfenei í flokki 1. Vegklæðningar í flóttaleðum verða settar í flokk 1. Vegklæðningar í kennslustofum verða settar í flokk 1. Samhildið edillegu hlöndi.

Hurðir frá góngum og út að milli ganga auk flóttaleða frá sal í húsi C skulu búnað neyðaropnarbúnaði (panik) skv. ÍST EN 1125:1997.

Frá öllum meginrýmum á fyrstu hæð eru tvær óháðar flóttaleðir. Frá kennslustofum á annri hæð er ein flóttaleður beint út. Frá kennslustofum í norðurálmum á annri hæð er önnur flóttaleðin um björgunarop. Frá öllum kennslustofum í norðurálmum á þróju hæð er önnur flóttaleðin út um björgunarop og hringstiga. Frá kennslustofum í suðurálmum á þróju hæð er flóttaleð fram á gang sem hefur tvar óháðar flóttaleðir.

Vílurkennt númerað brunavíðvörunarkerfi verður í öllum húsuinn skv. reglum Brunamálastofunar og ÍSTEN54. Kerfið verður tengt vílurkenndri vaktstöð. Undirstöð ósamst yfir Flenborgarskóla. Sjá nánar um brunavarnir í skýrslu VSI nr. 03-135-bh01.

Bannig skal gengjó frá loftræsikerfum að þau rýr ekki brunahólfun byggingarinnar og studdi ekki að reykjúfreislu við brun. Brunavarnir loftræsikerfa verða ákvæðar í samvinnu við VSB verkfræðistofu og gerð grein fyrir þeim í endanlegri brunahónum.

BRUNAVARNIR OG ÖRYGGISKERFI frh.

Reyklosun verður um glugga og hurðir.

Slöngukelfi skulu vera skv. grein 164 í byggingarmreglugerð. Slöngukelfin verða sett upp bannig að slöngumar nái til ól horn. Slökktvætið skulu vera skv. ÍST EN3 og verða sett upp skv. leiðbeiningum. Brunamálastofunar 165.BR1. Slökktvætið skulu staðsett við brunasöngur en auk þess vera í öllum eldhúsum og örðum brunahófum þar sem aukin hættir eru á eldi. Slökktvætið skulu sett upp í samvinnu við brunahófum óða SHS.

Út- og neyðarlýsing verður sett upp skv. byggingarmreglugerð og ÍSTEN1838. Reikna skal með a.m.k. 1 lux á flóttaleðum en 0,5 lux á opnum svæðum, í fólkshytum en einnig í salum, andlyrum og fatahengjum stærri en 8 m². Neyðarlýsing skal vera a.m.k. 5 lux við góð hjá örýggisbúnaði utan skilgreindra flóttaleða (dæmi: slökktvætið, víðorunarpunkta o.p.h.). Neyðarlýsing skal sett upp í tæknirýmum. Lýsing þarf að vera utanhusa við neyðarsíga og útdýr flóttaleða.

Þjónustusamningur verður gerður um eftirlit og viðhald á brunavarmakerfum hússins (brunavíðvörunarkerfi ósamst jaðarbúnaði, handvirkur slökktvætið, út- og neyðarlýsing). Sett skal upp eftirlitskerfi brunavarma fyrir Flenborgarskóla.

Sjá nánar um brunavarnir í skýrslu VSI nr. 03-135-bh01.

