


C: 30.05.05  
 B: Svalahandrið og sérhlutamerkingar. 14.02.05  
 A: Gluggi G12 fjarlægður, niðurfalli á avflum. DAGS:



Dalshraun 1, Hafnarfirði  
 RIS ehf  
 VERK: DALS 0406  
 KVARDI: 1:50  
 DAGS: 03.12.04  
 GRUNNMYND 5. HÆÐAR TEIKN: ÖB  
 BLAD 2 AF 4 SKRÁ: 0406-grunnur-SH.dwg

**ÚTI INNI**  
**ARKITEKTAR**  
 ÞINGHOLTSSTRÆTI 27 101 REYKJAVÍK  
 Símar 5527660 & 5627660 FAX 5527661  
 NEIFANG neifang@utinni.is  
 VEFANG http://www.utinni.is  
 BALDUR Ó. SVAVARSSON ARKITEKTAR FAI  
 120357-5149  
 JÓN ÞÓR ÞORVALDSSON ARKITEKTAR FAI  
 021256-7579

Bygginguafulltrúi Hafnarfjarðar  
 Afgreitt bann  
 02 JUNI 2005